

令和2年4月3日
四国電力株式会社

伊方発電所で連続発生したトラブルの原因と対策をとりまとめた 報告書の一部補正について

当社は、3月17日、伊方発電所で連続発生したトラブルの原因究明と再発防止策をとりまとめた報告書を愛媛県・伊方町ほか関係自治体、および原子力規制委員会へ提出しました。

(3月17日お知らせ済み)

このうち、原子炉容器上部炉心構造物吊り上げ時の制御棒クラスタ引き上がりに係る報告書について、3月26日に開催された原子力規制庁の公開会合で当社が詳細に説明した内容等を反映して一部補正し、本日、原子力規制委員会および愛媛県・伊方町ほか関係自治体へ提出しました。

当社といたしましては、引き続き、原子力規制委員会や愛媛県・伊方町における報告書の審議に的確にお応えするとともに、様々なご意見を真摯に受け止め、伊方発電所の安全性向上の追求に全力で取り組んでまいります。

○主な補正内容

(3月26日の公開会合で説明した内容の反映)

- ・制御棒クラスタおよび燃料集合体の外観確認結果の追加

使用するまでに確認することとしていた、引き上がりが生じた制御棒クラスタおよび当該燃料集合体の外観確認の結果を追加

- ・類似の不具合事例の追加

制御棒クラスタ引き上がりの類似事例として調査した駆動軸等に関する国内の不具合事例を追加。また、同種の事例に対して伊方発電所3号機で実施している対策を追加

(その他)

- ・記載の適正化 など

(別紙) 一部補正した報告書

「伊方発電所3号機 原子炉容器上部炉心構造物吊り上げ時の制御棒クラスタ引き上がりについて」 ([概要版](#)) ([報告書](#))

以 上