

その他のひび割れの状況

部 位		状 況	
1号機	原子炉格納容器内	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
1号機	外部遮へいコンクリート壁	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
1号機	原子炉補助建家	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
1号機	タービン建家	壁、床面に軽微なひび割れ	
2号機	原子炉格納容器内	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
2号機	外部遮へいコンクリート壁	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
2号機	原子炉補助建家	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
2号機	タービン建家	建 家	壁、床面に軽微なひび割れ
		タービン架台	局所的に軽微なひび割れ
3号機	原子炉格納容器内	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
3号機	外部遮へいコンクリート壁	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
3号機	原子炉建家	局所的に壁面に軽微なひび割れ	
3号機	原子炉補助建家	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
3号機	タービン建家	建 家	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ
		タービン架台	柱、梁側面に軽微なひび割れ
1 , 2号機	屋内開閉所	局所的に壁、床面に軽微なひび割れ	
1 , 2号機	海水淡水化装置建家	局所的に壁、床面にひび割れ	
3号機	純水装置建家	局所的に壁、床面にひび割れ	
その他の建家		局所的に壁、床面にひび割れ	

その他のひび割れの状況

部 位	状 況
1 , 2号機取水ピット	壁面に縦方向のひび割れが点在
1 , 2号機海水管ダクト	局所的にひび割れ
1 , 2号機タンク基礎	ひび割れが点在
1 , 2号機擁壁	ひび割れが点在
1 , 2号機非常用D / G配管ダクト	局所的にひび割れ
1 , 2号機ケーブルダクト	ひび割れが点在
3号機取水ピット	局所的に壁面にひび割れ
3号機海水管ダクト	局所的にひび割れ
3号機海水ピット	局所的に壁面にひび割れ
3号機放水ピット	局所的に天端及び側壁にひび割れ
3号機タンク基礎	ひび割れが点在
3号機擁壁	ひび割れが点在
3号機護岸	ひび割れが点在
3号機ケーブルダクト	ジョイント部にひび割れ
3号機開閉所基礎	局所的にひび割れ
3号機沈殿池	局所的にひび割れ
荷揚岸壁	目地部に亀裂
道路側溝	ひび割れが点在