

平成31年2月12日  
四国電力株式会社

## 伊方発電所における通報連絡事象（平成31年1月分）について

平成31年1月に、当社から愛媛県ほか関係自治体に通報連絡した事象は以下の5件です。これらの事象による環境への放射能の影響はありませんでした。

| 事象                                   | 発生日   | 発表日   | 県の公表区分 |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|
| 1. 伊方発電所における地震感知について                 | 1月3日  | -     | C      |
| 2. 伊方発電所3号機 スチームコンバータの加熱蒸気2次圧力制御弁の異常 | 1月7日  | -     | C      |
| 3. 伊方発電所における作業員の負傷について               | 1月8日  | -     | C      |
| 4. 伊方発電所におけるクレーン付きトラックの転倒について        | 1月18日 | 1月18日 | A      |
| 5. 伊方発電所における協力会社従業員の救急搬送について         | 1月18日 | 1月18日 | A      |

県の公表区分 A：即公表  
B：48時間以内に公表  
C：翌月10日に公表

（別紙）伊方発電所における通報連絡事象の概要（平成31年1月分）

以上

## 伊方発電所における通報連絡事象の概要（平成31年1月分）

## 1．伊方発電所における地震感知について

1月3日17時24分頃、愛媛県南予を震源とする地震が発生し、伊方発電所において最大3ガルを観測しましたが、伊方発電所の設備に異常はありませんでした。

（参考）伊方発電所の観測ガル数

1号機：感知せず（廃止措置中）

2号機：感知せず（定期検査中）

3号機： 3ガル（通常運転中）


## 2．伊方発電所3号機 スチームコンバータの加熱蒸気2次圧力制御弁の異常

1月7日、通常運転中の伊方発電所3号機において、プラント設備で使用する補助蒸気を供給しているスチームコンバータの加熱蒸気2次圧力制御弁（管理区域外）の動作不良を確認したことから、9時2分、スチームコンバータを停止して同弁を点検することとしました。

点検の結果、弁棒と弁体の接続部が緩み、接続部を固定するピンが折れていたため、同弁の製造メーカーにて修理を行い、スチームコンバータを起動して同弁が正常に動作することを確認し、1月25日13時23分、通常状態に復旧しました。

本事象による環境への影響はありませんでした。また、スチームコンバータ停止中の補助蒸気の供給は補助ボイラを運転して行ったことから、プラントへの影響もありませんでした。

【伊方発電所3号機 スチームコンバータ概略系統図】



### **3．伊方発電所における作業員の負傷について**

1月8日、伊方発電所構内の機材保管庫（管理区域外）において、作業員1名が天井に設置しているクレーンの点検で使用した伸縮梯子を縮めていたところ、左手小指を挟んだため、10時57分に協力会社の社有車にて病院に搬送することとしました。

医師による診察の結果、左手小指打撲と診察されました（不休傷）。

### **4．伊方発電所におけるクレーン付きトラックの転倒について**

1月18日、伊方発電所の屋外（管理区域外）において、協力会社の作業員がクレーン付きトラックの荷台より鉄筋を荷下ろし中に、当該トラックが転倒しました。

なお、本事象による作業員の負傷はなく、プラントへの影響もありませんでした。

### **5．伊方発電所における協力会社従業員の救急搬送について**

1月18日、伊方発電所構内の事務所（管理区域外）において、協力会社従業員が体調不良を訴えたため、17時05分、救急車を要請し、市立八幡浜総合病院に搬送しました。

今回の事象は、発電所での作業が起因ではありませんでした。

なお、当該従業員の被ばく、汚染はありません。

以 上