

平成31年4月5日
四国電力株式会社

伊方発電所焼却炉建家 ハロン消火設備の復旧について

伊方発電所において、作業員がハロン消火設備を点検していたところ、2月5日15時08分、焼却炉建家（管理区域内）のハロン消火設備が作動しました。現場を確認したところ、火災の発生はありませんでした。


ハロン消火設備の作動による負傷者は発生しておらず、設備への影響はありませんでした。

ハロン消火設備の作動は、作業員が消火設備の点検中に操作を誤ったことが原因であることを確認しました。

本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響もありませんでした。
(2月6日お知らせ済み)

その後、ハロンガスを再充電したうえで、焼却炉建家のハロン消火設備に異常のないことを確認し、本日9時42分、通常状態へ復旧しました。

【伊方発電所焼却炉建家 ハロン消火設備概略図】



以上