

平成 29 年 5 月 16 日
四国電力株式会社

伊方発電所 2 号機 洗浄排水蒸発装置ドレン配管の貫通穴発見について（続報）

伊方発電所 2 号機（第 23 回定期検査中）の原子炉補助建家（管理区域内）において、洗浄排水蒸発装置のドレン配管に付着物を確認したことから、保守員が配管の確認をした結果、同日 8 時 54 分頃、当該配管に貫通穴を確認しました。

なお、貫通箇所上流側の弁の閉止状態を確認しています。

本事象確認時、配管よりの漏えいは継続しておらず、付着物から放射能は検出されませんでした。

本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。


（5 月 15 日お知らせ済み）

その後、当該箇所近傍にあった、同様の付着物について、詳細確認作業の準備が整ったことから、本日、保守員が配管の確認を行った結果、14 時 10 分頃、新たに貫通穴 2 個を確認しました。

引き続き、本貫通穴も含めて発生原因について詳細調査を実施します。

洗浄排水蒸発装置：管理区域内で着用している作業服を洗濯した際に発生する洗濯排水や作業員の手洗い水を蒸発処理する装置。

伊方発電所 2 号機 洗浄排水処理系統概略図



以上