- 4. 個別評価項目に対する評価方法および評価結果
- 4.1 地震
- 4.1.1 評価の概要

伊方発電所第2号機の想定を超える「地震」に対する安全裕度の評価に おいて、平成18年に改訂された「発電用原子炉施設に関する耐震設計審 査指針」に照らした耐震安全性評価(以下、「耐震バックチェック」とい う。)で策定した基準地震動Ssを想定地震動とし、これを超える地震動に 対する建屋、系統、機器等(以下、「設備等」という。)の耐震裕度は、原 則として耐震バックチェックの結果に基づき評価を実施する。また、必要 に応じ最新知見等に基づく評価手法も用いることとする。

上記で求めた設備等の耐震裕度を踏まえ、想定を超える「地震」を起因 として燃料の重大な損傷に至る過程を地震PSA(確率論的安全評価)の 知見等を用いて同定し、クリフエッジとそのときの地震動の大きさを明ら かにするとともに、事象の過程の進展を防止する措置の効果を確認する。

- 4.1.2 評価実施事項
  - (1) 地震動が、設計上の想定を超える程度に応じて、耐震Sクラスおよび燃料の重大な損傷に関係し得るその他のクラスの設備等が損傷・機能喪失するか否かを許容値等との比較もしくは地震PSAの知見等を踏まえて評価する。
  - (2) (1)の評価結果を踏まえて、発生する起因事象により燃料の重大な損傷 に至る事象の過程を同定し、クリフエッジの所在を特定する。また、その ときの地震動の大きさを明らかにする。
  - (3) 特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象 の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、その 効果を示す。

#### 4.1.3 評価方法

炉心にある燃料と使用済燃料ピット(以下、「SFP」という。)にある 燃料を対象に、図4.1.1のクリフエッジ評価に係るフロー図(地震) に従い、以下の評価を実施する。



※ 各イベントツリーの耐震裕度のうち、最も小さいものが、クリフエッジとなる。

#### 図4.1.1 クリフエッジ評価に係るフロー図(地震)

- (1) 起因事象の選定
  - a. 炉心にある燃料

日本原子力学会標準「原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全 評価実施基準:2007」(以下、「地震PSA学会標準」という。)に示さ れる考え方に基づき、地震動による建物、配管等の大型静的機器の損傷 が要因となる起因事象(格納容器バイパス<sup>\*</sup>、原子炉冷却材喪失事故 (以下、「LOCA」という。)等)、および地震動による安全機能へ重 大な影響を及ぼす機器等の損傷が要因となる起因事象を選定する。

- ※:燃料から放出された放射性物質が格納容器雰囲気を経由することなく環境に放 出される事象
- b. SFPにある燃料

SFPの燃料の損傷に至る事象として、SFP保有水の流出およびS FP冷却系の機能喪失に伴う崩壊熱除去失敗を考慮する。SFP保有水 の流出原因としてピットの本体損傷、また、SFP冷却系の機能喪失の 原因としてSFP冷却系配管等の損傷を考慮して、起因事象を選定する。

- (2) 影響緩和機能の抽出および収束シナリオの特定
- 選定した各起因事象に対して、事象の影響緩和に必要な機能を抽出し、 イベントツリーを作成の上、事象の進展を収束させるシナリオを特定する。 なお、炉心にある燃料に対するイベントツリーは、これまでのPSAで用 いられている成功基準、事故シーケンス分析の結果に基づき展開された各 起因事象に対するイベントツリーを基本にして作成する。
- (3) 起因事象、影響緩和機能に関連する設備等の抽出

評価対象とする設備等は、燃料の重大な損傷に係わる耐震Sクラスの設備および燃料の重大な損傷に関係し得るその他クラスの設備等とする。具体的には、選定した起因事象に直接関連する設備等に加え、フロントライン系<sup>\*1</sup>に必要な設備等およびサポート系<sup>\*2</sup>に必要な設備等について、各起因事象を収束させるのに必要なものを対象として抽出する。

(添付資料-4.1.1)

※1:各イベントツリーの安全機能の達成に直接必要な影響緩和機能をフロントライン系という。例えば主給水喪失事象では、原子炉停止、補助給水による蒸気発生器への給水、主蒸気逃がし弁による熱放出等がフロントライン系である。

- ※2:フロントライン系を機能させるために必要な電源や冷却水等を供給する機能 をサポート系という。例えば、補助給水の機能達成に必要な監視、制御のた めの直流電源やポンプ駆動力のための交流電源等がサポート系である。
- (4) 起因事象、影響緩和機能に関連する設備等の耐震裕度の評価
  - a. 検討条件
    - (a) 想定地震動は、耐震バックチェックにおいて、策定した基準地震動 Ss(以下、「Ss」という。)とする。
    - (b) 解析諸元は、設計時の値に加え、建設後の実寸法・物性値および試 験等で得られた最新の知見についても適用の妥当性に留意しつつ用い ることとする。
    - (c) 各設備等の評価値は、原則、Ss に対して求める。
    - (d) 各設備等の許容値は、以下のとおり、設計基準上の許容値を用いる ことを基本とする。
      - i 構造強度に係る許容値は、既往の評価等で実績があるものを用い るが、必要に応じ、設計基準で定められた設計引張強さ(Su)を用い る。
      - ii 動的機能に係る許容値は、耐震バックチェック評価等で実績のある許容値を用いる。また、機能維持確認済加速度との比較による評価に加え、解析による評価も適用する。

ただし、建設時の材料諸元を用いた許容値等についても、必要に応 じ、妥当性に留意しつつ用いる。(ミルシートの適用等)

- b. 評価方法
  - (a) 当該評価対象設備の損傷モードに応じた地震動に対する応力等の評価値を求める。なお、構造損傷の評価の場合には、設備等の機能喪失を考慮する上で、最も耐震裕度が小さい部位の評価値を求める。
  - (b) 当該評価対象設備の損傷モードに対応する許容値を求める。
  - (c) 評価対象設備毎に、評価値が許容値に達するのは Ss の何倍の地震 動に相当するかを算出し、耐震裕度を求める。
- c. 経年変化への対応

各設備等の耐震裕度評価において、経年変化の影響については以下の とおり考慮することとし、その考え方に基づく検討フローを図4.1. 2に示す。

(a) 伊方発電所2号炉高経年化技術評価書(平成23年3月提出、平成24年2月および平成24年3月一部変更)およびPWRプラントの高

経年化技術評価(以下、「PLM」という。)における耐震安全性評価 の知見を踏まえ、設備等の評価対象部位に想定される耐震安全性評価 上着目すべき経年変化事象を抽出\*する。

※:振動応答特性上または構造・強度上有意な経年変化事象として、靭性低下 (中性子照射脆化、熱時効)、応力腐食割れ、疲労、腐食、摩耗が抽出され る。

(添付資料-2.3.1)

- (b) ただし、以下の場合については、考慮しないものとする。
  - i PLMにおける耐震安全性評価では、仮想き裂や、実際には認め られていない腐食量等を安全側に想定した評価を行う場合があるが、 本評価時点において、き裂や腐食等が認められない場合は、考慮を 必要としない。
  - ii 評価対象設備における疲労については、プラント運転と地震により生じるものを評価しているが、相対的にプラント運転によるものが支配的である。設計時点で設定したプラント運転による設計過渡回数は、実機が受けた過渡回数と比較して、相当な余裕をもっており、地震による疲労累積係数の増分は、この設計余裕に十分吸収できると考えられることから、疲労については考慮を必要としない。
- (c) (a), (b) において抽出された評価対象部位および耐震安全性評価上 着目すべき経年変化事象の組合せを考慮し、耐震裕度を算出する。



※1:応力腐食割れ,熱時効,中性子照射脆化等,き裂が存在して初めてその経年変化が耐震安全性に影響する事象については, 発電用原子力設備規格「維持規格」による評価結果に基づき,き裂を検知しているものの,その進展・大きさを管理した状態で 運転を継続しているケースを除き,考慮を必要としない。また,実機保全実績から経年変化が確認されていない腐食等につい ても、考慮を必要としない。

※2:総合評価(地震)の安全裕度評価結果に影響を与えず,かつ,実際に割れが発生するまでには,相当な設計裕度があると 判断される「疲労」については,考慮を必要としない。

図4.1.2 総合評価(地震)における経年変化の影響考慮について

(5) 起因事象発生に係る耐震裕度の特定

(1)において選定した各起因事象について、(4)で求めた各設備等の耐震 裕度評価結果を用いて、どの程度の地震動でどのような起因事象が発生す るかを特定する。

(6) 影響緩和機能の耐震裕度の特定

(5)で求めた各起因事象発生に係る耐震裕度が小さい起因事象から順に、
 (4)で求めた各設備等の耐震裕度評価結果を用いて、当該起因事象のイベントツリーに含まれる影響緩和機能の耐震裕度を特定する。具体的には、
 各影響緩和機能のフォールトツリーを作成し、各影響緩和機能を構成する
 各設備等の耐震裕度から、各影響緩和機能の耐震裕度を特定する。

(7) 収束シナリオの耐震裕度の特定

(6) で求めた各収束シナリオの影響緩和機能の耐震裕度から、各収束シ ナリオの耐震裕度を特定する。耐震裕度は、各収束シナリオに必要な各影 響緩和機能の耐震裕度の内、最も小さいものとなる。

(8) 起因事象を起点とするイベントツリーの耐震裕度およびクリフエッジの 特定

(7)で求めた収束シナリオの耐震裕度から、当該起因事象を起点とする イベントツリーの耐震裕度(以下、「イベントツリーの耐震裕度」とい う。)を特定する。当該イベントツリーの耐震裕度は、収束シナリオが複 数ある場合には、各収束シナリオの耐震裕度の内、最も大きいものとなる。

各イベントツリーの耐震裕度の中から、クリフエッジを特定する。クリ フエッジは、各イベントツリーの耐震裕度の中の最も小さいものとなる。

なお、(1)~(3)において、燃料の重大な損傷に至る可能性のある全ての 起因事象とその収束シナリオ、ならびに関連する設備等を抽出しており、 これらの収束シナリオを一つずつ評価することで、クリフエッジを特定す ることができる。ただし、それぞれの起因事象に至る損傷対象設備が異な る結果、起因事象発生に係る耐震裕度も大小異なった値となることを踏ま えると、クリフエッジを評価するためには、(1)において抽出された起因 事象に対して、耐震裕度の小さい起因事象から順にクリフエッジが特定さ れるまでの評価を実施すればよい。具体的には、あるイベントツリー(当 該イベントツリー)の耐震裕度を特定した上で、次の起因事象がそれ以上 の地震動により発生する場合においては、次のイベントツリーの耐震裕度 が、当該イベントツリーの耐震裕度を下回ることはないことから、当該イ ベントツリーの耐震裕度をクリフエッジとして特定することができる。

- (9)事象の過程の進展を防止する措置の効果の評価 特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象 の過程の進展を防止する措置の効果について、多重防護の観点から、その 効果を示す。
- 4.1.4 評価条件

2.3 項の評価の進め方に示した最も厳しいプラント状態を評価条件とし、 評価にあたっては、以下の事項を考慮する。

- (1)原子炉およびSFPが同時に影響を受けると想定する。また、防護措置の評価にあたっては、合理的な想定により機能回復を期待できる場合を除き、一度失った機能は回復しない、プラント外部からの支援は受けられない等、厳しい状況を仮定する。
- (2) 複数号機間の相互作用の可能性の考慮として、1,2,3号機が同時に 地震の影響を受ける状況を仮定する。
- 4.1.5 炉心にある燃料に対する評価結果

検討を行うために必要な解析諸元や前提条件等については、耐震バック チェック評価と同じとすることを基本とするが、一部の設備等については、 実力をより忠実に反映する観点から、耐震バックチェックより、精緻に評 価を行う。

なお、Ss に対する評価値と許容値から耐震裕度を算定しにくい設備等 については、Ss を係数倍した地震動を用いた地震応答解析を実施して、 直接、耐震裕度を算出する。

(添付資料-4.1.2および4.1.3)

(1) 起因事象の選定結果

地震の評価で用いる起因事象については、既往の内的事象PSAで選定 している起因事象をベースに、地震PSA学会標準に基づき図4.1.3 の選定フローにより、地震で発生が誘因される可能性のある起因事象を加 え、以下の9事象を選定した。 【起因事象】

- · 主給水喪失
- ·外部電源喪失
- ・補機冷却水の喪失
- ・2次冷却系の破断
- ・大破断LOCA
- 中破断LOCA
- 小破断LOCA
- •格納容器バイパス
- ·炉心損傷直結

具体的には、内的事象PSAの評価プロセスにおいては、機器の耐震ク ラス、配置によらず、原子炉施設の故障により発生する起因事象が抽出さ れていることから、今回の起因事象の選定にあたっては、内的事象PSA で対象としている起因事象と同様の起因事象が地震により発生するかを検 討した上で、それらに地震特有で発生する起因事象を追加することで、考 慮すべき起因事象の選定を行っている。今回選定した上記の起因事象と、 安全評価審査指針での想定事象等に基づき、定期安全レビューやアクシデ ントマネジメント整備有効性評価等でこれまで評価を実施している内的事 象PSAにおける起因事象との関係を図4.1.4に整理した。また、内 的事象PSAにおける起因事象と地震の評価で用いる起因事象の関係を表 4.1.1に示す。

表4.1.1より、内的事象 PSA で用いる起因事象と地震の評価で用い る起因事象は、その発生の要因となる故障モードの対象は異なるものの (例えば、弁の場合は、内的事象 PSA:閉塞、腐食等による損傷など、地 震評価:構造損傷、機能損傷)、設備が故障した結果として発生する起因 事象としての影響は同等である。また、表4.1.1の起因事象に加えて、 地震特有の起因事象として「炉心損傷直結」を考慮している。

地震評価における「炉心損傷直結」の分類は以下のとおり。

①地震動による安全上重要な機器を格納する建屋の損傷

(例) 原子炉建家、原子炉補助建家

②地震動による安全上重要な大型機器の損傷

(例)原子炉容器、蒸気発生器 等

- ③地震動による安全上重要な緩和設備の機能維持に必要な電気設備の 損傷
  - (例)運転コンソール、安全保護計装盤 等

4 - 1 - 9



図4.1.3 炉心損傷に至る起因事象選定フロー

			(	伊ナ	52-	号機	2 定期安全レビュー	報告書。	より)	)			
	起因事象						起因事象	]		[	起因事象	発生可能性 の有無	検討内容
運転	未臨界状態からの制御棒クラスタバンクの異 常な引抜き						主給水喪失			►	主給水喪失	有	主給水喪失シナリオとして考慮。 対象とする地震動の範囲において、保守的に主給水系の損 傷を仮定する、温渡事象け主給水喪失シナリオに含有
	出力運転中の制御棒クラスタバンクの異常な 引抜き						外部電源喪失				外部電源喪失		め恋電源喪失シナリオとして考慮。
	制御棒クラスタ落下および不整合									-			
	1 次冷却材中のほう素の異常な希釈	┝	$\rightarrow$			►	過渡事象				2次冷却系の破断	有	2次系冷却系の破断シナリオとして考慮。
	1 次冷却材流量の部分喪失					ł	<ul> <li>2 次冷却系の破断</li> </ul>			•			
時 の	1次冷却材停止ループの誤起動					►					格納容器バイパス	有	格納容器バイパスシナリオとして考慮。
異常な過渡変	蒸気負荷の急増					►	蒸気発生器伝熱管		$\downarrow$	•	大破断LOCA	有	大破断LOCAシナリオとして考慮。
	2次冷却系の異常な減圧						收損事故 大破断LOCA 中破断LOCA						
	蒸気発生器の過剰給水	$\vdash$				►			╓┿╴	►	中破断LOCA	有	中破断LOCAシナリオとして考慮。
化	蒸気発生器への主給水喪失	$\vdash$	J										した地域1004ととして大陸
	外部電源喪失	$\vdash$							ſ	▶	小收西TLUCA	有	小阪町LUCAンケリオとして考慮。
	1次冷却系の異常な減圧	$\left  - \right $	-			►	小破断LOCA		୷	►	ATWS	有	原子炉トリップに失敗した場合は炉心損傷として扱う。
	出力運転中の非常用炉心冷却設備の誤起動					+				Ī			
	負荷の喪失					►	ATWS		ſ^-	►	補機冷却水の喪失	有	補機冷却水の喪失シナリオとして考慮。
	1次冷却材流量喪失事故					ſ	補機冷却水の喪失			•	手動停止	無	原子炉が自動停止する地震加速度以上の地震を対象とする ことから対象外。原子炉自動停止に失敗した場合にはATWS
	1 次冷却材ポンプ軸固着事故	μ						-					として考慮。
重	主給水管破断事故	_					余熱除去系隔離弁 LOCA			►	DC母線1系列の 喪失	無	地震により発生する外部電源喪失後のシナリオに包絡され るため、本事象は対象外とする。
Ŧ +4	主蒸気管破断事故	-				ł		-					
ų,x	蒸気発生器伝熱管破損事故	-					手動停止			[	却田東免	<u>地震PSA</u> を 発生可能性	今天に場合に迫加りる起因事素
	制御棒クラスタ飛出し事故				f	DC母線1系列の					の有無		
	1次冷却材喪失事故						喪失				炉心損傷直結	有	地展により国政機益寺が機能党大に王ることで、即、炉心 損傷につながる。

地震を起因とした炉心損傷に至る起因事象

内的事象PSAにおける起因事象

図4.1.4 地震を起因とした炉心損傷に至る起因事象

安全評価審査指針での想定事象

	内的事象			地震			
	起因事象を誘発する	小吉松田の	古仏打四古舟さチズシムブ	内的起因事象の代表機器の故障		地震による起田東免の取扱い	
起因事象	可能性がある	代衣機奋の	内的起因事家を誘発する 仕事様界のお陪エード(例)	モードに対応する地震による	起因事象	地震による起因事家の取扱い	
	代表機器	1双1里	【私機器の取庫に   ()))	故障モード(例)			
	主給水ボンプ	電動ボンブ	継続運転の失敗	機能損傷			
	66 1. dat 26n.25	中日 (日刊 人)	閉塞				
主給水喪失	給水制御开	空気作動开	腐食・疲労等による損傷	構造損傷	主給水喪失	地震による機器の損傷により、内的起因事象と同様の事象が発生する	
				機能損傷	-	ことがら、地震による起囚争家として「土柿小茂大」を考慮りる。	
	主給水系配管	配管					
	洋雪線	洋雪娘	病長: 阪力寺による頂筋	構造損傷			
		日線		構造損傷		地震による機器の損傷により 内的起因事象と同様の事象が発生する	
外部電源喪失	所内受電盤用遮断器	遮断器	誤動作	機能損傷	外部電源喪失	ことから、地震による起因事象として「外部電源喪失」を考慮する。	
	6.6kV 母線	母線	絶縁劣化	構造損傷			
			閉塞	-			
	主蒸気止め弁	油圧作動弁	腐食・疲労等による損傷	構造損傷		地震にとて機関の提復にという中的お田東色し日祥の東色が改生す	
温油車魚			誤動作	機能損傷		地震による機器の損傷により、内的起因事家と回家の事家が発生す ス  基準地震動以上では主給水は車生」 この提合の温漉素免け「主	
迴议事家			閉塞	—		る。 二 総水喪失」に包含されることから「主給水喪失」として取り扱う。	
	蒸気加減弁	油圧作動弁	腐食・疲労等による損傷	構造損傷			
			誤動作	機能損傷			
2次冷却系の破断	主蒸気系配管	配管	腐食・疲労等による損傷	構造損傷	2次冷却系の破断	地震による機器の損傷により、内的起因事象と同様の事象が発生する ことから、地震による起因事象として「2次冷却系の破断」を考慮す る。	
	主給水系配管	配管	腐食・疲労等による損傷	構造損傷			
惹气及开架仁教签劢捐	蒸気発生器伝熱管	蒸気発生器伝熱管 配管		-	ぬ納容器バイパス	地震時においては蒸気発生器の伝熱管を含む内部構造物の損傷が考え られ、これらの損傷の結果、緩和系に期待できず炉心損傷に至る可能	
※ X 光 王 奋 凶 然 目 W 頂	蒸気発生器(内部構造物)	蒸気発生器	_	構造損傷		性があることから、これらの事象を「格納容器バイパス」として取り 扱う。	
大破断LOCA	蓄圧タンク注入配管	配管	SCC、疲労等による損傷	構造損傷	大破断LOCA	地震による機器の損傷により、内的起因事象と同様の事象が発生する ことから、地震による起因事象として「大破断LOCA」を考慮す る。	
中破断LOCA	高圧注入系配管	配管	SCC、疲労等による損傷	構造損傷	中破断LOCA	地震による機器の損傷により、内的起因事象と同様の事象が発生する ことから、地震による起因事象として「中破断LOCA」を考慮す る。	
小破断LOCA	加圧器逃がし弁配管	配管	SCC、疲労等による損傷	構造損傷	小破断LOCA	地震による機器の損傷により、内的起因事象と同様の事象が発生する ことから、地震による起因事象として「小破断LOCA」を考慮す る。	
ATWS*	原子炉トリップ遮断器	遮断器	不作動	機能損傷	_	原子炉自動停止を必要とする事象が発生し、それに失敗した起因事象 である。つまり、原子炉自動停止を必要とする事象の派生事象であ り、今回はそれぞれの原子炉自動停止を必要とする起因事象に含め る。	
•	原子炉補機冷却水ポンプ	電動ポンプ	継続運転の失敗	機能損傷			
	百子仁雄燧沙却水必却哭	必却哭	閉塞	_		抽雪に上る燐果の損傷に上り 内的お田東色し目様の東色が残せナブ	
補機冷却水の車牛	床1炉桶被币却水市均备	11 20 46	腐食・疲労・磨耗等による損傷	構造損傷	補機冷却水の車牛	地震による機器の損傷により、内内地凶争家と回家の争家が死生りる ことから 地震に上る起田東兔として「雄燐冷却水の車牛」を考慮す	
IIII MATHERINA STREET	原子炉補機冷却水系配管	配管	閉塞	_	In the party of the party	こことの「「「「「「「「「「「「「「「「「」」」」」」」「「「「」」」」」」」」	
		10 11	腐食等による損傷	構造損傷			
	原子炉補機冷却水サージタンク	タンク	腐食等による損傷	構造損傷			
ム劫応十ず時間から	余熱除去系第1入口弁	電動弁	波労等による損傷	構造損傷	-	蒸気発生器伝熱管破損と同様に、地震で余熱除去系隔離弁LOCAが	
示 然际 古 糸 隔離 开			誤則作 (広労策)にトズ 提/仮		格納容器バイパス	発生する場合、地震による破損時には隔離弁の隔離機能の回復には期	
LUCA	余熱除去系第2入口弁	電動弁		伸延貨廠		待できないことから「格納容器バイパス」として取り扱う。	
手動停止	様々な機器	様々な機器	原子炉自動停止を伴わない LCO逸脱等の不具合	-	-	地震では、原子炉が自動停止する地震加速度以上の地震を対象とする ことから「手動停止」を対象外とする。	
DC 母線 1 系列の喪失	充電器盤	直流電源装置	誤動作	機能損傷	-	地震により発生する外部電源喪失後のシナリオに包絡されるため、本 事象は対象外とする。	

表4.1.1 内的起因事象からの地震による起因事象の検討

※内的事象 PSA において、原子炉停止を必要とする事象については原子炉停止が成功する場合と失敗する場合でその後の事象の緩和方法が異なることから、イベントツリーを分けて評価することとし、原子炉停止を必要とする事象発生 後の原子炉停止に失敗するまでを「ATWS」という起因事象の形で取り扱っている。 (2) 影響緩和機能の抽出および収束シナリオの特定結果

各起因事象について、事象の影響緩和に必要な機能を抽出し、イベント ツリーを作成し、収束シナリオを特定した。収束シナリオの特定において は、炉心の未臨界性が確保され、かつ、燃料が安定、継続的に冷却される 状態に至るシナリオを収束シナリオ(冷却成功)とし、この状態に至らな いシナリオを燃料の重大な損傷に至るシナリオ(炉心損傷)とした。なお、 「格納容器バイパス」および「炉心損傷直結」については影響緩和機能に 期待せず、炉心損傷に至るとみなすことからイベントツリーは作成してい ない。

(添付資料-4.1.4)

(3) 起因事象、影響緩和機能に関連する設備等の抽出結果 起因事象および影響緩和機能(フロントライン系およびサポート系)に 関連する設備等を抽出した。

(添付資料-4.1.5)

(4) 起因事象、影響緩和機能に関連する設備等の耐震裕度の評価結果 抽出した設備等について、Ss に基づく評価値および許容値から、耐震 裕度を評価した。

(添付資料-4.1.5)

また、影響緩和機能についてはフロントライン系とそれに必要なサポート系の関連を整理するとともに、これら設備等の関係を系統図にまとめた。 (添付資料-4.1.6および4.1.7)

なお、安全機能に影響を及ぼさない、もしくは明らかに裕度が大きく、 クリフエッジ評価に影響を及ぼさないと考えられる一部の設備については 抽出対象としていない。

(添付資料-4.1.8)

(5) 起因事象発生に係る耐震裕度の特定結果

各起因事象について、設備等の耐震裕度の評価結果を用いて、Ss の何 倍でどのような起因事象が発生するか、表4.1.2のとおり特定した。 なお、「主給水喪失」および「外部電源喪失」については耐震Cクラス設 備等の破損により発生することから、Ss までの地震動で発生すると想定 した。 表4.1.2 各起因事象の対象設備等および耐震裕度一覧(地震:炉心損傷)

起因事象	設備等	裕度(×Ss)
主給水喪失	工学的判断*	1.00 未満
外部電源喪失	工学的判断**	1.00 未満
補機冷却水の喪失	海水ポンプ	1.66
炉心損傷直結	運転コンソール	1.88
小破断LOCA	原子炉容器 空気抜管台	2.06
2次冷却系の破断	関連配管	2.15
大破断LOCA	加圧器	2.15
中破断LOCA	関連配管	2.22
格納容器バイパス	蒸気発生器(内部構造物)	2.35

※Ss以上の場合、主給水ポンプ、碍子等の設備が必ず損傷に至ると想定する。

起因事象として、まず Ss までの地震動で発生する「主給水喪失」、「外 部電源喪失」を対象に評価を実施することとした。なお、Ss の地震動下 において外部電源が期待できないことを考えると「主給水喪失」と「外部 電源喪失」のイベントツリーは同様のものとなる。従って、「主給水喪失」、 「外部電源喪失」の評価は「外部電源喪失」にまとめて評価を実施するこ ととした。 (6) 影響緩和機能の耐震裕度の特定結果

「外部電源喪失」の各影響緩和機能のフロントライン系とサポート系の 耐震裕度を整理の上、各影響緩和機能をフォールトツリーに展開し、各影 響緩和機能を構成する機能の耐震裕度を求めるとともに、それぞれの影響 緩和機能に対する耐震裕度評価を行った。

(添付資料-4.1.9~4.1.11)

(7) 収束シナリオの耐震裕度の特定結果

「外部電源喪失」の収束シナリオ(成功パス)①~③の耐震裕度につい て評価を行った。

- ① 起因事象発生の後、原子炉の停止および非常用ディーゼル発電機の起動に成功し、非常用所内電源からの給電がなされている状態で、電動またはタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水が行われる。主蒸気逃がし弁が中央制御室からの手動操作により開放され、2次系による冷却が行われる。この状態で充てん系によるほう酸の添加を行い、未臨界性を確保する。この状態では未臨界性が確保された上で安定、継続的な冷却が行われており、燃料の重大な損傷に至る事態は回避される。
- ② 起因事象発生の後、原子炉の停止および非常用ディーゼル発電機の起動に成功し、非常用所内電源からの給電がなされている状態で、①で期待していた補助給水による蒸気発生器への給水、主蒸気逃がし弁による熱放出、充てん系によるほう酸の添加のいずれかに失敗した場合、高圧注入ポンプの起動、加圧器逃がし弁の開放、格納容器スプレイポンプの起動を中央制御室からの手動操作により行い、燃料取替用水タンクのほう酸水を注入し、1次系の冷却を行う。ほう酸水注入の後、再循環へ切り替えを行い余熱除去冷却器および格納容器スプレイ冷却器を用いて継続した1次系冷却を行う。この状態では未臨界性が確保された上で安定、継続的な冷却が行われており、燃料の重大な損傷に至る事態は回避される。
- ③ 起因事象発生の後、原子炉の停止に成功するが、地震により非常用所内電源からの電源供給が失敗し、全交流電源喪失に至る場合、または②で期待していた高圧注入による原子炉への給水、加圧器逃がし弁による熱放出、格納容器スプレイによる格納容器除熱、余熱除去ポンプによるブースティング、高圧注入による再循環炉

心冷却、格納容器スプレイによる再循環格納容器冷却のいずれか に失敗した場合、タービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器へ の給水が行われ、現場での手動操作により主蒸気逃がし弁を開放 し、2次系による冷却が行われる。蓄圧タンクのほう酸水を注入 し、未臨界性を確保し、蓄電池の枯渇までに電源車による給電を 行う。なお、蓄圧タンク出口弁は中央制御室からの操作により閉 止する。また、復水タンク枯渇までに海水の復水タンクへの補給 を行うことにより、2次系冷却を継続する。この状態では未臨界 性が確保された上で安定、継続的な2次系による冷却が行われて おり、燃料の重大な損傷に至る事態は回避される。

以上の収束シナリオの内、最も耐震裕度が大きいのは収束シナリオ③と なった。これ以上においては、電源供給に必要な原子炉コントロールセン タ(1.80Ss)が、機能喪失する結果、影響緩和機能に関連する設備へ電源 が供給されないため、燃料の重大な損傷に至ると評価された。

(8) 起因事象を起点とするイベントツリーの耐震裕度およびクリフエッジの 特定結果

「外部電源喪失」の次に大きな地震動で発生する起因事象は、「補機冷 却水の喪失」であり、その発生に係る耐震裕度 1.66Ss は「外部電源喪 失」のイベントツリーの耐震裕度 1.80Ss よりも小さいことから、「補機冷 却水の喪失」の収束シナリオ(成功パス)①,②の耐震裕度について評価 を行った。

(添付資料-4.1.9~4.1.11)

- ①起因事象発生の後、原子炉の停止および非常用ディーゼル発電機の 起動に成功し、非常用所内電源からの給電がなされている状態で、 電動またはタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水が 行われる。補機冷却水系統の機能喪失により制御用空気系統が使用 できないことから、主蒸気逃がし弁は現場の手動操作により開放さ れ、2次系による冷却が行われる。この状態で蓄圧注入系のほう酸 水の注入を行い、未臨界性を確保すると共に、その後、蓄圧タンク 出口弁は中央制御室からの操作により閉止する。この状態では未臨 界性が確保された上で安定、継続的な冷却が行われており、燃料の 重大な損傷に至る事態は回避される。
- ②「外部電源喪失」の収束シナリオ(成功パス)③と同じ。

その結果、「補機冷却水の喪失」のイベントツリーの内、収束シナリオ ②が最も耐震裕度が大きく、「外部電源喪失」と同じく 1.80Ss となり、こ れ以上においては、電源供給に必要な原子炉コントロールセンタが、機能 喪失する結果、影響緩和機能に関連する設備へ電源が供給されないため、 燃料の重大な損傷に至ると評価された。

「補機冷却水の喪失」の次に大きな地震動で発生する起因事象は、影響 緩和機能に期待できない「炉心損傷直結」であり、その発生に係る耐震裕度 1.88Ss は、「外部電源喪失」および「補機冷却水の喪失」のイベントツリ ーの耐震裕度 1.80Ss よりも大きいことから、炉心にある燃料に対する重 大な損傷を防止する観点では、「外部電源喪失」および「補機冷却水の喪 失」のイベントツリーの耐震裕度である 1.80Ss がクリフエッジとして特 定された。

(9) 事象の過程の進展を防止する措置の効果の評価結果

(8)で特定したクリフエッジは、福島第一原子力発電所事故を踏まえて 整備を行った緊急安全対策実施後の状態に対して評価を行ったものである。 ここではクリフエッジへの対応、事象の過程の進展を防止するための措置 でもある緊急安全対策のクリフエッジへの効果について検討する。

緊急安全対策のクリフエッジへの効果を検討するために、緊急安全対策 を考慮しないイベントツリーを作成した。

(添付資料-4.1.12)

緊急安全対策実施前には、最大の耐震裕度となる収束シナリオ(外部電 源喪失:収束シナリオ①および②、補機冷却水の喪失:収束シナリオ①) においても海水ポンプの機能喪失に起因する複数の補機の冷却不全により、 複数の機能が喪失する結果、燃料の重大な損傷に至ると評価され、そのク リフエッジは 1.66Ss と特定された。一方、緊急安全対策実施後は、海水 ポンプの機能が喪失した場合においても電源車の配備、タービン動補助給 水ポンプの水源の確保により、海水系を用いた冷却に頼らないタービン動 補助給水ポンプを用いた2次系冷却が可能であり、さらにクリフエッジが 大きくなった。

以上より、緊急安全対策実施前後で、地震によるクリフエッジは改善さ れると評価され、緊急安全対策の効果について把握することができた。 4.1.6 SFPにある燃料に対する評価結果

検討を行うために必要な解析諸元や前提条件等については、耐震バック チェック評価と同じとすることを基本とするが、一部の設備等については、 実力をより忠実に反映する観点から、耐震バックチェックより、精緻に評 価を行う。

なお、Ss に対する評価値と許容値から耐震裕度を算定しにくい設備等 については、Ss を係数倍した地震動を用いた地震応答解析を実施して、 直接、耐震裕度を算出する。

(添付資料-4.1.2および4.1.3)

(1) 起因事象の選定結果

地震を起因としてSFPの燃料の損傷に至る起因事象として以下の4事 象を選定した。

【起因事象】

- ·外部電源喪失
- · SFP冷却機能喪失
- ・補機冷却水の喪失
- SFP損傷
- (2) 影響緩和機能の抽出および収束シナリオの特定結果

上記の各起因事象について、事象の影響緩和に必要な機能を抽出し、イ ベントツリーを作成し、収束シナリオを特定した。収束シナリオ特定にお いては、SFPの未臨界性が確保され、かつ、燃料が安定、継続的に冷却 される状態に至るシナリオを収束シナリオ(冷却成功)とし、この状態に 至らないシナリオを燃料の重大な損傷に至るシナリオ(燃料損傷)とした。 なお、「SFP損傷」については影響緩和機能に期待せず、燃料の重大な 損傷に至るとみなすことからイベントツリーは作成していない。

(添付資料-4.1.13)

(3) 起因事象、影響緩和機能に関連する設備等の抽出結果

起因事象および影響緩和機能(フロントライン系およびサポート系)に 関連する設備等を抽出した。

(添付資料-4.1.14)

(4) 起因事象、影響緩和機能に関連する設備等の耐震裕度の評価結果 抽出した設備等について、Ss に基づく評価値および許容値から、耐震 裕度を評価した。

(添付資料-4.1.14)

また、フロントライン系に必要なサポート系の関連を整理するとともに、 これら設備等の関係を系統図にまとめた。

(添付資料-4.1.15および4.1.16) なお、安全機能に影響を及ぼさない、もしくは明らかに耐震裕度が大き く、クリフエッジ評価に影響を及ぼさないと考えられる一部の設備につい ては抽出対象としていない。

(添付資料-4.1.8)

(5) 起因事象発生に係る耐震裕度の特定結果

各起因事象について、設備等の耐震裕度評価結果を用いて、Ss の何倍 でどのような起因事象が発生するか、表4.1.3のとおり特定した。 「外部電源喪失」および「SFP冷却機能喪失」については耐震B,Cクラ ス設備等の破損により発生することから、Ss までの地震動で発生すると 想定した。

## 表4.1.3 各起因事象の対象設備等および耐震裕度一覧 (地震:SFP燃料損傷)

起因事象	設備等	裕度(×Ss)
外部電源喪失	工学的判断*	1.00 未満
S F P 冷却機能 喪失	工学的判断**	1.00 未満
補機冷却水の喪失	海水ポンプ	1.66
SFP損傷	S F P	2

※Ss以上の場合、碍子、SFP冷却系配管等の設備が必ず損傷に至ると想定する。

(1)で抽出した「外部電源喪失」、「SFP冷却機能喪失」、「補機冷却水 の喪失」、「SFP損傷」それぞれの起因事象について評価を実施した。な お、Ssの地震下において外部電源が期待できないことを考えると「外部 電源喪失」と「SFP冷却機能喪失」のイベントツリーは同様のものとな る。また、(2)で示すとおり、「外部電源喪失」と「補機冷却水の喪失」 のイベントツリーは、同様のものとなる。従って、「外部電源喪失」、「S FP冷却機能喪失」および「補機冷却水の喪失」の評価は「外部電源喪 失」にまとめて評価を実施することとした。

(6) 影響緩和機能の耐震裕度の特定結果

「外部電源喪失」の各影響緩和機能のフロントライン系とサポート系の 耐震裕度を整理の上、各影響緩和機能をフォールトツリーに展開し、各影 響緩和機能を構成する機能の耐震裕度を求めるとともに、それぞれの影響 緩和機能に対する耐震裕度評価を行った。なお、「SFP損傷」は影響緩 和機能に期待しない事象であることから、起因事象対象設備等であるSF Pの耐震裕度が当該起因事象の耐震裕度となる(「SFP損傷」の耐震裕 度は(5)のとおり)。

(添付資料-4.1.17~4.1.19)

(7) 収束シナリオの耐震裕度の特定結果

「外部電源喪失」の以下の収束シナリオ(成功パス)①,②の耐震裕度 について評価を行った。

- 起因事象発生の後、非常用ディーゼル発電機の起動に成功し、非常用所内電源からの給電がなされている状態で、燃料取替用水タンクポンプを用いて燃料取替用水タンクのほう酸水をSFPに注入することにより安定、継続的な冷却が行われ、燃料の重大な損傷に至る事態は回避される。
- ② 起因事象発生の後、地震により非常用所内電源からの電源供給が 失敗し、燃料取替用水タンクポンプを用いて燃料取替用水タンク のほう酸水をSFPに注入することが困難となるため、消防自動 車を用いて海水をSFPに供給することにより、安定、継続的な 冷却が行われ、燃料の重大な損傷に至る事態は回避される。

以上の収束シナリオの内、最も耐震裕度が大きいのは収束シナリオ②と なった。収束シナリオ②においては、海水供給に必要な消防自動車 (2.5Ss)が最小裕度となり機能喪失する結果、海水をSFPに供給できなくなる可能性があるため、燃料の重大な損傷に至ると評価された。(「SFP損傷」の耐震裕度は(5)のとおり)。

(8) 起因事象を起点とするイベントツリーの耐震裕度およびクリフエッジの 特定結果

「外部電源喪失」、「SFP冷却機能喪失」および「補機冷却水の喪失」 の耐震裕度は 2.5Ss、「SFP損傷」の耐震裕度は 2Ss と特定された。従 って、SFPにある燃料に対する重大な損傷を防止する観点では、「SF P損傷」の耐震裕度である 2Ss がクリフエッジとして特定された。

(9) 事象の過程の進展を防止する措置の効果の評価結果

(8)で特定したクリフェッジは福島第一原子力発電所事故を踏まえて整備を行った緊急安全対策実施後の状態に対して評価を行ったものである。 ここではクリフェッジへの対応、事象の過程の進展を防止するための措置 でもある緊急安全対策のクリフェッジへの効果について検討する。

緊急安全対策のクリフエッジへの効果を検討するために、緊急安全対策 を考慮しないイベントツリーを作成した。

(添付資料-4.1.20)

緊急安全対策実施前後の比較を行った結果、緊急安全対策実施前におい ては、海水ポンプが機能喪失することにより、海水系による冷却が必要な 非常用所内電源の起動に失敗する結果、燃料取替用水タンクポンプによる SFPへの冷却水の補給ができず、燃料の重大な損傷に至ると評価され、 そのクリフエッジは 1.66Ss と特定された。一方、緊急安全対策実施後に おいては海水ポンプが機能喪失した場合においても消防自動車を用いた S FPへの海水の補給により、燃料取替用水タンクポンプに頼らない冷却水 の確保が可能であり、クリフエッジが大きくなった。

以上より、緊急安全対策実施前後で、地震によるクリフエッジは改善さ れるとともに、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重防護措 置がとられており、緊急安全対策の効果について確認することができた。 4.1.7 建屋の誘発上下動と非線形応答の影響について

総合評価においては、地震動の大きさと、地震により設備が受ける応答 とは比例関係にある(以下、「線形応答」という。)として裕度評価を行っ ているが、地震動が大きくなると、建屋基礎の浮き上がり現象に伴って誘 発される鉛直方向の応答(以下、「誘発上下動」という。)の影響や、建屋 の応答が非線形領域に入っている場合は、地震動の大きさと、地震により 設備が受ける応答とは比例関係にはならないことも考えられる(以下、 「非線形応答」という。)ことから、これらが設備の裕度評価に及ぼす影 響について検討した。

その結果、これらが、クリフエッジ評価に与える影響はないことを確認した。

(添付資料-4.1.21)

4.1.8 結論

以上より、地震に対するクリフエッジは、炉心にある燃料に対しては 1.80Ss であり、また、SFPにある燃料に対しては 2Ss であると特定さ れたことから、プラント全体としての地震に対するクリフエッジは 1.80Ss であると特定された。

また、本評価において、これまで実施してきた緊急安全対策の効果についても確認することができた。

なお、耐震安全性の向上に係る当社独自の取り組みとして、耐震Sクラ スの安全上重要な主な機器について Ss の2倍程度の耐震裕度があるかど うかを確認し必要なものは対策を実施すること、およびSFP冷却系設備 について耐震Bクラスから耐震Sクラス相当に向上させる対策等を進めて おり、今後も必要に応じ対策の強化を図っていく。

耐震 クラス	設備等の名称	耐震 <sup>ヽ゛ックチェック</sup> 結果の有無	本評価 での 適用
	a. 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配	管系	
	・原子炉容器	有	0
	・蒸気発生器	有	$\bigcirc$
S	<ul> <li>1 次冷却材ポンプ</li> </ul>	有	$\bigcirc$
	・加圧器	有	$\bigcirc$
	<ul> <li>1次冷却材管</li> </ul>	有	0
	・付属配管・弁	有	0
		·	
	b. 使用済燃料を貯蔵するための施設		
S	・使用済燃料ピット	有	$\bigcirc$
5	・使用済燃料ラック	有	$\bigcirc$
	・使用済燃料ピット補給水系	有	0
	c. 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を	付加するための	施設、お
s	よび原子炉の停止状態を維持するための施設		
~	・制御棒クラスタおよび制御棒駆動装置	有	0
	・ほう酸注入(移送)系	有	0
	d. 原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための	の施設	
	• 王烝気糸 (烝気発生器~王烝気隔離弁)	有	0
S	<ul> <li>・主給水系(主給水逆止弁~蒸気発生器)</li> </ul>	有	0
	<ul> <li>・補助給水系</li> <li>→</li> </ul>	有	0
	・復水タンク	有	0
	・余熱除去系	有	$\bigcirc$
	e. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心 めの施設	から崩壊熱を除	去するた
S	<ul> <li>・安全注入系</li> </ul>	有	0
_	<ul> <li>・余熱除去系(ECCS)</li> </ul>	有	0
	・燃料取替用水タンク	有	0
			1

耐震評価設備等リスト

耐震 クラス	設備等の名称	耐震バックチェック 結果の有無	本評価 での 適用						
	f. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物								
S	質の放散を直接防ぐための施設	-							
	・原子炉格納容器	有	0						
	g. 放射性物質の放出を伴うような事故の際に、そ	の外部放散を抑	制するた						
S	めの施設で上記 f. 以外の施設								
5	・格納容器スプレイ系	有	0						
	・燃料取替用水タンク(再掲)	有	0						
	h. 補助設備								
	・原子炉補機冷却水系	有	0						
S	・原子炉補機冷却海水系	有	0						
5	・非常用所内電源	有	$\bigcirc$						
	・計装設備	有	0						
	・制御用空気系	有	0						
	i. 建屋、波及的影響を考慮すべき設備等								
	・耐震安全上重要な建屋等	有	0						
その他	・波及的影響を考慮する設備(クレーン類ほか)	有	0						
	・耐震B, Cクラス設備(上記「波及的影響を考	4m.	~						
	慮する設備」を除く)		~						

#### 伊方発電所の基準地震動 Ss

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂(平成18年9月 原子力 安全委員会決定)に伴う伊方発電所施設の耐震安全性評価(耐震バックチェック)に おいて、新潟県中越沖地震を踏まえた耐震安全性評価に反映すべき事項も考慮し、こ れまで実施してきた各種地質調査等のデータの再整理および拡充を行い、基準地震動 Ssを策定した。

策定した基準地震動 Ss については、平成22年1月に原子力安全・保安院および原 子力安全委員会より妥当との評価を得ている。

なお、詳細については、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏 まえた伊方発電所第3号機の安全性に関する総合評価(一次評価)の結果について (報告)」(平成23年11月14日提出)の「4.1 地震」4-1-22 頁~4-1-39 頁を 参照のこと。

#### 総合評価における耐震裕度の評価について

1. はじめに

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂(平成18年9月 原子力安全委員会決定)に伴い実施している伊方発電所第2号機「発電用原子 炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価(以下「耐震 バックチェック」という。)の結果に基づき、燃料の重大な損傷に係わるSク ラス設備および燃料の重大な損傷に関係し得るその他の設備について、基準地 震動 Ss に対する耐震裕度を求める。なお、Ss に対する評価値と許容値から耐 震裕度を算定しにくい設備等については、Ss を係数倍した地震動を用いた地震 応答解析を実施して、直接、耐震裕度を算出する。

本添付資料では、総合評価に用いた建物・構築物の耐震裕度評価、機器・配 管系の耐震裕度評価について述べるとともに、設備の実力をより忠実に反映す る観点から精緻に評価を実施する等、評価の基準となった耐震バックチェック 評価と異なる評価を用いる設備について整理した。

2. 建物・構築物の耐震裕度評価

2.1 評価の概要

原子炉建家および原子炉補助建家について、設計上の想定を超える地震動 に対し、燃料の重大な損傷を起こさせないとの観点からどの程度の裕度を有 するか評価を実施する。

地震に対する安全性評価は、基準地震動 Ss を用いた地震応答解析(時刻歴 応答解析)によることを基本とし、この地震動を係数倍(2.0倍)した地震動に よる応答と許容値とを比較することにより、基準地震動 Ss に対する裕度を 評価する。解析モデルは耐震バックチェックと同様とし、地震応答解析によ り求められたせん断ひずみをもとに評価する。解析モデルを設定する際の解 析諸元については、設計時の値を用いることを基本とするが、実寸法、実測 の物性値および試験研究等で得られた知見も妥当性に留意しつつ適用する。

2.2 入力地震動

解放基盤表面(EL.+10m)で定義されている基準地震動 Ss(Ss-1)を 2.0 倍した地震動の加速度時刻歴波形と加速度応答スペクトルを第 2.2-1 図に示す。 この地震動を基に、それぞれの建屋の地震応答解析モデルの状況に応じた入力地震動を設定の上用いる。

添付資料-4.1.3 (2/132)



周期(s)

第 2.2-1 図(1) 入力地震動の加速度時刻歴波形と 加速度応答スペクトル(水平方向)

添付資料-4.1.3 (3/132)



第 2.2-1 図(2) 入力地震動の加速度時刻歴波形と 加速度応答スペクトル(鉛直方向)

2.3 原子炉建家

2.3.1 地震応答解析モデル

(1) 水平方向の地震応答解析モデル

地震応答解析モデルは、地盤との相互作用を考慮して底面および側面に地 盤の水平および回転ばねを設けた基礎上に、内部コンクリート、外周コンク リート壁など、振動特性の異なる構造物ごとに独立した軸を有する多軸多質 点系の曲げせん断棒モデルとしている。

解析に用いる材料定数を第 2.3.1-1 表に、モデル諸元を第 2.3.1-2 表に、 地盤物性値および基礎版諸元を第 2.3.1-3 表に、地盤ばね定数および減衰係 数を第 2.3.1-4 表に示す。また、地震応答解析モデルを第 2.3.1-1 図に示す。

上部構造物および地盤の非線形特性については、(社)日本電気協会の「原 子力発電所耐震設計技術指針追補版 JEAG4601-1991」(以下「JEAG4601-1991」という。)等に基づき、以下の項目を考慮する。

・耐震壁の非線形復元力特性

・基礎浮き上がりによる地盤の回転ばねの幾何学的非線形

なお、水平方向の地震応答解析は、弾塑性時刻歴応答解析によるものとす る。

モデルに入力する地震動は、埋め込みを考慮した水平モデルであるため、 基礎底面レベルには、地盤応答および補正水平力(切欠き力)を、埋め込み側 面ばね設置レベルには、地盤応答をそれぞれ考慮する。これらの地震動は、 1次元波動論に基づき、解放基盤表面(EL.+10m)で定義されている基準地震 動 Ss(Ss-1)を2.0倍した地震動に対する地盤の応答として評価する。

地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図を第2.3.1-2図に示す。

(2) 鉛直方向の地震応答解析モデル

地震応答解析モデルは、水平方向と同様に、地盤との相互作用を考慮して 底面に地盤の鉛直ばねを設けた基礎上に、構造物ごとに耐震壁等の軸剛性を 評価した独立軸を有する多軸多質点系の軸棒モデルとしている。

解析に用いる材料定数を第 2.3.1-1 表に、モデル諸元を第 2.3.1-5 表に、 地盤ばね定数および減衰係数を第 2.3.1-6 表に示す。また、地震応答解析モ デルを第 2.3.1-3 図に示す。

なお、鉛直方向の地震応答解析は、弾性時刻歴応答解析によるものとし、 解放基盤表面(EL.+10m)で定義されている基準地震動 Ss(Ss-1)を 2.0 倍した 地震動を建屋基礎底面レベルに入力する。

	設計基準強度 Fc (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )	ポアソン比 v	減衰定数 (%)	
外周コンクリート壁 (0/S)	20.6	2. $15 \times 10^4$	8.96 × $10^3$	0.20	5	
内部コンクリート (I/C)	20.6	2. $15 \times 10^4$	8.96 $\times$ 10 <sup>3</sup>	0.20	5	
原子炉格納容器 (C/V)	_	$1.95 \times 10^5$	$7.51 \times 10^4$	0.30	1	
蒸気発生器(S/G) (27~28, 30~33部材)			$1.85 \times 10^5$	$7.12 \times 10^4$		
蒸気発生器(S/G) (34部材)		$1.80 \times 10^5$	6.92×10 <sup>4</sup>	_	3 1(鉛直方向)	
蒸気発生器(S/G) (29部材)		$1.77 \times 10^5$	$6.81 \times 10^4$			

第2.3.1-1 表 解析に用いる材料定数

	所上	質点位置 EL+(m)	所具	部材 番号	せん断断面積	断面2次モ	ーメント	
部位	<u> </u>		質 重 (+)		$(m^2)$	(m	<sup>4</sup> )	
	"田" 7		(1)		X方向 Y方向	X方向	Y方向	
	1	77.023	188.454	1	13.11	509.	06	
	2	72.362	488.138	2	17.51	2628	. 31	
	3	67.704	609.854	3	23.36	6084	. 51	
	4	63.046	740.782	4	29.21	9565	. 36	
	5	58.388	841.134	5	38.21	13374	4.76	
0/5	6	54.194	827.218	6	41.09	14350	). 90	
0/5	7	50.0	891.310	7	46.84	16271	. 51	
	8	45.75	955.402	8	46.84	16271	. 51	
	9	41.5	1279.880	9	52.55	18160	). 77	
	10	36.1125	1360.142	10	52.55	18160	). 77	
	11	30.715	1358.868	11	52.55	18160	). 77	
	12	25.3375	1357.594	12	52.55	18160	). 77	
	13	75.115	9.016	13	0.24	3.8	31	
	14	73.2	79.870	14	0.66	78.	30	
	15	67.3	129.360	15	0.92	219.	30	
	16	58.388	119.462	16	1.84	513.	70	
C/V	17	54.8	554.288	17	1.84	513.	70	
C/ V	18	48.5	178.948	18	1.84	513.	70	
	19	42.2	184.730	19	1.84	513.	70	
	20	35.8	250.978	20	1.84	513.	70	
	21	29.8	200.312	21	1.84	513.	70	
	22	24.0	251.076	22	1.84	513.	70	
	23	38.0	447.680	23	24.99	361.40	391.10	
T/C	24	31.7	3495.442	24	88.97	3445.00	1099.40	
1/0	25	25.95	3999.712	25	101.22	4029.00	1359.40	
	26	19.7	4823.364	26	134.45	5206.00	7174.00	
	27	42.34	70.0	27	1.33	6.3	39	
	28	38.815	162.3	28	1.33	6.3	39	
	29	36.289	36.9	29	1.23	4.6	55	
	30	34. 591	109.6	30	0.90	2.5	56	
S/G	31	31.7	149.3	31	0.90	2.5	56	
	32	29.6595	36.7	32	0.93	2.6	56	
	33	26.5013	224.2	33	0.93	2.6	56	
	34	24.3965	7.1	34	7.07	36.	23	
	35	23.56	95.9		_			
基礎		9.698	57983.269					
基礎	質量	X	X方向		8.4255 $\times$ 10	$^{6}(t \cdot m^{2})$		
回転	慣性	Y	方向	8. $2262 \times 10^{6} (t \cdot m^{2})$				
総質		量	84498.283					

第2.3.1-2表(1) モデル諸元(水平方向)(1)

	部材番号	ばね定数	X方向	Y方向
	35	水平ばね (kN/m)	2.35 $\times$ 10 <sup>6</sup>	2.35 × 10 <sup>6</sup>
S/C-T/C	36	水平ばね (kN/m)	2.00 × 10 <sup>7</sup>	9.49×10 <sup>6</sup>
5/6-1/0	37	水平ばね (kN/m)	$1.23 \times 10^{7}$	6. $19 \times 10^{6}$
	38	回転ばね (kN・m/rad)	2. $35 \times 10^7$	3. $23 \times 10^7$

第2.3.1-2表(2) モデル諸元(水平方向)(2)

第2.3.1-3表 地盤物性値および基礎版諸元

		X方向 Y方向		
地盤物性値	S波速度 (m/s)	2600		
	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.0		
	ポアソン比	0.36		
基礎版の	>形状(m)	φ 42.07		

		X方向 Y方向			
	水正げわ	ばね定数 (kN/m)		$\times 10^9$	
其碑底五	小十はね	減衰係数 (kN·s/m)	8.766	$\times 10^{6}$	
举硬瓜山	同転げわ	ばね定数 (kN·m/rad)	7. $508 \times 10^{11}$		
	回戦なる	減衰係数 (kN·m·s/rad)	9. $572 \times 10^7$		
	水平ばね	ばね定数 (kN/m)	2.005	$\times 10^8$	
	(+6.5m)	減衰係数 (kN·s/m)	4.954	$\times 10^{6}$	
	回転ばね	ばね定数 (kN·m/rad)	6.749	$ imes 10^{10}$	
甘淋細盂	(+6.5m)	減衰係数 (kN·m·s/rad)	2.088	$\times 10^8$	
<b>苤</b> 诞 [則 ]]	水平ばね	ばね定数 (kN/m)	2.005	$\times 10^8$	
	(+1.7m)	減衰係数 (kN·s/m)	4.954	$\times 10^{6}$	
	回転ばね	ばね定数 (kN·m/rad)	6. 749	$\times 10^{10}$	
	(+1.7m)	減衰係数 (kN·m·s/rad)	2. 088	$\times 10^8$	

第2.3.1-4 表	地盤ばね定数および減衰係数(水平方向)	1



r	r				
部位	質点	質点位置	質量	部材	軸断面積
	番兮	EL+(m)	(t)	番号	(m²)
	1	77.023	188.454	1	0.75
	2	72.362	488.138	2	8.63
	3	67.704	609.854	3	21.25
	4	63.046	740.782	4	59.31
	5	58.388	841.134	5	76.41
0/5	6	54.194	827.218	6	82.18
0/5	7	50.0	891.310	7	93.67
	8	45.75	955.402	8	93.67
	9	41.5	1279.880	9	105.10
	10	36.1125	1360.142	10	105.10
	11	30.715	1358.868	11	105.10
	12	25.3375	1357.594	12	105.10
C/V	13	75.115	9.016	13	0.0113
	14	73.2	79.870	14	0.2190
	15	67.3	129.360	15	1.60
	16	58.388	119.462	16	3.68
	17	54.8	554.288	17	3.68
	18	48.5	178.948	18	3.68
	19	42.2	184.730	19	3.68
	20	35.8	250.978	20	3.68
	21	29.8	200.312	21	3.68
	22	24.0	251.076	22	3.68
	23	38.0	447.680	23	49.96
T/C	24	31.7	3495.442	24	133.45
1/0	25	25.95	3999.712	25	151.83
	26	19.7	4823.364	26	201.68
S/G	27	42.34	70.0	27	2.67
	28	38.815	162.3	28	2.67
	29	36.289	36.9	29	2.46
	30	34. 591	109.6	30	1.80
	31	31.7	149.3	31	1.80
	32	29.6595	36.7	32	1.87
	33	26.5013	224.2	33	1.87
	34	24.3965	7.1	34	14.14
	35	23.56	95.9		-
基	礎	9.698	57983.269		-
総	質	量	84498.283		

第2.3.1-5表(1) モデル諸元(鉛直方向)(1)

第2.3.1-5表(2) モデル諸元(鉛直方向)(2)

	部材番号	ばね定数	Z方向
S/G-I/C	35	鉛直ばね (kN/m)	$1.34 \times 10^{7}$

		Z方向
基礎底面	ばね定数 (kN/m)	2.536 $\times 10^{9}$
鉛直ばね	減衰係数 (kN・s/m)	$1.544 \times 10^{7}$

# 第2.3.1-6表 地盤ばね定数および減衰係数(鉛直方向)



### 第2.3.1-1 図 地震応答解析モデル(水平方向)


## 第2.3.1-2図 水平モデルの入力地震動の概念図



]:鉛直部材番号

### 第2.3.1-3 図 地震応答解析モデル(鉛直方向)

添付資料-4.1.3 (14/132)

2.3.2 地震応答解析結果

(1) 固有值解析結果

地震応答解析モデルの固有値解析結果(主要な固有周期および固有振動数) を第2.3.2-1表に、各次の刺激関数図を第2.3.2-1図に示す。

(2) 地震応答解析結果

入力地震動による最大応答加速度分布を第 2.3.2-2 図に、最大応答せん断 力分布を第 2.3.2-3 図に、最大応答曲げモーメント分布を第 2.3.2-4 図に、 最大応答軸力分布を第 2.3.2-5 図に示す。

(3) 接地率

地震応答解析の結果から算定した接地率は、X 方向 44.1%、Y 方向 44.2% である。

# 第 2.3.2-1 表 固有值解析結果

#### 水平方向(X方向)

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	備考
1	0.181	5.52	全体1次
2	0.149	6.70	
3	0.096	10.41	
4	0.066	15.20	
5	0.062	16.20	
6	0.046	21.57	
7	0. 038	26.16	
8	0.035	28.73	

#### 水平方向(Y方向)

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	備考
1	0.181	5.52	全体1次
2	0.149	6.70	
3	0.111	9.03	
4	0.066	15.17	
5	0.064	15.67	
6	0.046	21.56	
7	0.040	24.93	
8	0.039	25.67	

### 鉛直方向(Z方向)

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	備考
1	0.069	14.55	全体1次
2	0.056	17.73	
3	0.051	19.61	
4	0.047	21.19	
5	0.038	26.11	
6	0.028	35.44	
7	0.026	39.02	
8	0.024	40.96	



第 2.3.2-1 図(1) 刺激関数(X 方向:1 次~4 次)



第 2.3.2-1 図(2) 刺激関数(X 方向:5 次~8 次)



第 2.3.2-1 図(3) 刺激関数(Y 方向:1次~4次)



第 2.3.2-1 図(4) 刺激関数(Y 方向:5次~8次)



第 2.3.2-1 図(5) 刺激関数(Z 方向:1 次~4 次)



第 2.3.2-1 図(6) 刺激関数(Z 方向:5 次~8 次)







第 2.3.2-2 図(1) 最大応答加速度分布(X 方向)







第 2.3.2-2 図(2) 最大応答加速度分布(Y 方向)

添付資料−4. 1. 3 (23/132)







第 2.3.2-2 図(3) 最大応答加速度分布(Z 方向)







第2.3.2-3図(1) 最大応答せん断力分布(X方向)





Ss       Ss × 2.0       C/V (×10 <sup>3</sup> kN)         1       5.1       7.7         2       17.0       23.6         3       30.0       41.4         4       43.4       60.2         5       55.6       78.9         6       65.5       95.0         7       75.1       108.8         8       85.3       124.8         9       98.6       142.2         10       107.1       159.2         11       111.3       175.2         12       115.0       184.4         26       141.5       242.0	C	$)/S (\times 1)$	$0^{3}$ kN)										
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Ss	Ss×2.0								C	C/V (×1	$0^{3}$ kN)
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	5.1	7.7								13	Ss 0.4	$Ss \times 2$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2	17.0	23.6								14	3.7	8. (
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3	30.0	41.4								15	0.5	10
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4	43.4	60.2								15	8.5	18.
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	5	55.6	78.9								16	12.0	25.
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	6	65.5	95.0								17	26.7	57.
8       85.3       124.8         9       98.6       142.2 $I/C (\times 10^3 kN)$ $SS S \times 2.0$ $SS S \times 2.0$ $SS S \times 2.0$ 10       107.1       159.2 $I/C (\times 10^3 kN)$ $II S S S \times 2.0$ $II S S S \times 2.0$ $II S S S \times 2.0$ 11       111.3       175.2 $II S S S S \times 2.0$ 12       115.0       184.4 $II S S S S \times 2.0$ $II S S S S S \times 2.0$ $II S S S \times 2.0$ $II S S \times 2.0$ $II S \times 2.$	7	75.1	108.8							o31 xt)	10	00.5	65
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	8	85.3	124.8	<u> </u>		2	1		S/G (×10 Ss	$Ss \times 2.0$	18	30.5	65.
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9	98.6	142.2		I/C (×1 Ss	0°kN) Ss×2.0		27 28	3.8 0.4	6.1 0.9	19	33.4	71.
11     111.3     175.2     24     85.2     130.9     31     3.8     6.9       12     115.0     184.4     25     123.4     197.8     33     2.6     4.0       26     141.5     242.0     242.0     242.0     24     24     24     24	10	107.1	159.2	23	17.5	32.8		29 30	1.5 3.9	2.7 7.4	20	36.0	77.
12     115.0     184.4     25     123.4     197.8     33     2.6     4.0       26     141.5     242.0     242.0     22     39.2     84.	11	111.3	175.2	24	85.2	130.9		31 32	3.8	6.9	21	37.6	81.
26 141.5 242.0	12	115.0	184.4	25	123.4	197.8	N	33 34	2.6 2.7	4.0 4.0	22	39.2	84.
			1	26	141.5	242.0							

第2.3.2-3 図(2) 最大応答せん断力分布(Y方向)



第2.3.2-4図(1) 最大応答曲げモーメント分布(X方向)

4 - 1 - 52



第2.3.2-4図(2) 最大応答曲げモーメント分布(Y方向)



C/V ( $\times 10^3$ kN) Ss  $Ss \times 2.0$ 13 0.1 0.3 14 1.2 2.4 15 2.6 5.1 16 3.7 7.4 17 8.9 17.7 S/G ( $\times 10^3$ kN) 18 10.3 20.7 Ss Ss×2.0 0.8 1.6 19 11.6 23.2 2.7 5.3 3.1 6.2 4.3 8.6 20 13.0 26.0 5.9 11.9 6.3 12.6 21 13.8 27.5 8.5 17.1 8.6 17.2 22 14.428.79.5 19.0

第 2.3.2-5 図 最大応答軸力分布(Z 方向)

添付資料−4.1.3 (29/132)

2.3.3 許容値

鉄筋コンクリート造耐震壁について、せん断ひずみが、(社)日本電気協会の「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」(以下「JEAC4601-2008」という。)における鉄筋コンクリート造耐震壁の終局点のせん断ひずみ(4.0×10<sup>-3</sup>)を超えないことを確認する。

2.3.4 評価結果

入力地震動による最大応答値を耐震壁のせん断スケルトンカーブ上にプロ ットしたものを第 2.3.4-1 図に示す。原子炉建家の最大応答せん断ひずみは、 1.68×10<sup>-3</sup>(X 方向、 12部材)となっており、4.0×10<sup>-3</sup>を超えないことを確認 した。



第2.3.4-1図(1) 最大応答値(外周コンクリート壁円筒部(1))



第2.3.4-1図(2) 最大応答値(外周コンクリート壁円筒部(2))



第2.3.4-1図(3) 最大応答値(外周コンクリート壁円筒部(3))



第2.3.4-1図(4) 最大応答値(内部コンクリート(1))



## 第2.3.4-1図(5) 最大応答値(内部コンクリート(2))

2.4 原子炉補助建家

- 2.4.1 地震応答解析モデル
- (1) 水平方向の地震応答解析モデル

地震応答解析モデルは、各床レベルでねじれ剛性を考慮した多軸多質点系 の等価せん断棒モデルとし、基礎固定としている。

解析に用いる材料定数を第 2.4.1-1 表に、水平方向のモデル諸元を第 2.4.1-2 表に示す。また、水平方向の地震応答解析モデルを第 2.4.1-1 図に 示す。

上部構造物の非線形特性については、JEAG4601-1991 に基づき、以下の項 目を考慮する。

耐震壁の非線形復元力特性

・鉄骨部(筋かい架構)の非線形復元力特性

なお、水平方向の地震応答解析は、弾塑性時刻歴応答解析によるものとし、 解放基盤表面(EL.+10m)で定義されている基準地震動 Ss(Ss-1)を 2.0 倍した 地震動を建屋基礎固定レベルに入力する。

(2) 鉛直方向の地震応答解析モデル

地震応答解析モデルは、耐震壁等の軸剛性を評価した軸を有する多軸多質 点系の軸棒モデルとし、水平方向と同様に、基礎固定としている。

解析に用いる材料定数を第 2.4.1-1 表に、鉛直方向のモデル諸元を第 2.4.1-3 表に示す。また、鉛直方向の地震応答解析モデルを第 2.4.1-2 図に 示す。

なお、鉛直方向の地震応答解析は、弾性時刻歴応答解析によるものとし、 解放基盤表面(EL.+10m)で定義されている基準地震動 Ss(Ss-1)を 2.0 倍した 地震動を建屋基礎固定レベルに入力する。

	設計基準強度 Fc (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )	ポアソン比 ν	減衰定数 (%)
RC部	20.6 (210kg/cm <sup>2</sup> )	2. $15 \times 10^4$	8.96 $\times 10^{3}$	0.2	5
S 部	_	2.05 × 10 <sup>5</sup>	$7.90 \times 10^4$	0.3	2

第2.4.1-1 表 解析に用いる材料定数

# 第2.4.1-2表(1) モデル諸元(水平方向)(1)

FF. F	所上仕男	府目	所具同む健康	重心」	座標 <sup>※</sup>
貿 居 号	筫 凨 位 直 EL+(m)	筫 重 (t)	貝里凹転頂性 (t・m <sup>2</sup> )	X (m)	Ү (m)
1	39.2	4533.9	$2.848 \times 10^{6}$	44.131	17.504
2	32.2	9293.4	6. $482 \times 10^{6}$	46.485	17.336
3	26.2	12148.5	$8.822 \times 10^{6}$	49.311	16.297
4	20.9	12906.5	$1.105 \times 10^{7}$	54.540	15.088
5	15.4	11943.8	$1.023 \times 10^{7}$	52.859	15.265
6	10.2	12025.5	$1.114 \times 10^{7}$	57.361	14.086
7	51.95	820.6	2.047 $\times 10^{5}$	20.340	48.975
8	44.7	260.9	$7.282 \times 10^4$	14.468	49.057
9	39.2	2305.2	6.784 $\times 10^{5}$	12.958	39.991
10	32.2	5783.0	$1.859 \times 10^{6}$	16.575	43.851
11	26.2	7425.2	$2.138 \times 10^{6}$	20.671	45.654

※基準座標(9c,Ea通り)

第2.4.1-2表(2) モデル諸元(水平方向)(2)

수규 누구		ばね定数		剛心区	眰標 <sup>※2</sup>
部材 釆号	K <sub>X</sub>	Ky	K <sub>θ</sub>	Х	Y
<u>т</u> т	(kN/m)	(kN/m)	(kN•m/rad)	(m)	(m)
1	4. $730 \times 10^{7}$	4. $557 \times 10^{7}$	4. $374 \times 10^{10}$	50.993	13.183
2	2.348 $\times 10^{8}$	$1.929 \times 10^{8}$	$1.755 \times 10^{11}$	50.358	14.144
3	$2.833 \times 10^8$	2. $082 \times 10^8$	2. $009 \times 10^{11}$	58.936	11.601
4	4. $149 \times 10^{8}$	2.848 $\times 10^{8}$	3. $516 \times 10^{11}$	52.758	14.086
5	3. $490 \times 10^8$	$1.697 \times 10^{8}$	2. $246 \times 10^{11}$	47.349	12.933
6	4. $121 \times 10^8$	$3.132 \times 10^8$	4. $149 \times 10^{11}$	71.280	13.277
$7^{*1}$	$1.281 \times 10^{6}$	2. $122 \times 10^{6}$	$1.088 \times 10^{9}$	17.563	49.249
$8^{*1}$	4. $085 \times 10^{6}$	3. $419 \times 10^{6}$	$1.612 \times 10^{9}$	14.226	48.013
9	$3.675 \times 10^{7}$	4. $262 \times 10^7$	$1.295 \times 10^{10}$	6.040	40.773
10	$1.408 \times 10^8$	9. $183 \times 10^7$	$3.964 \times 10^{10}$	9.978	47.424
11	$1.928 \times 10^{8}$	$1.186 \times 10^{8}$	4.809 $\times 10^{10}$	11.836	47.047

※1:S部材

※2:基準座標(9c,Ea通り)

位置		座相	票 <sup>※</sup>	<u>수</u> 교 누구	ばね定数			
		Х	Y	部 杉 番 号	K <sub>H</sub> (軸)	K <sub>s</sub> (せん断)	$K_{\theta}$ (回転)	
		(m)	(m)	шу	(kN/m)	(kN/m)	(kN•m/rad)	
	固定	26.35	36.70		$E_{0.00} \times 10^{7}$	$1.497 \times 10^{7}$	$1.180 \times 10^{10}$	
4-国定占	4	26.35	35.20	a	5. 636 × 10	1.427×10	1. 180 × 10	
王回た杰	固定	12.30	25.22	h	$4.071 \times 10^{7}$	$1.021 \times 10^{7}$	$= 261 \times 10^9$	
	4	13.80	25.22	U	4.071×10	1.031×10	5. 361 × 10	
	11	28.10	39.25		$1.497 \times 10^{8}$	$2.060 \times 10^{7}$	$2.086 \times 10^{10}$	
11-3	3	28.10	34.75	C	1.427×10	3.969×10	2.086×10	
11 5	11	8.75	25.35	d	4. $288 \times 10^7$	$1.102 \times 10^{7}$	$4.786 \times 10^{9}$	
	3	14.25	25.35	a		1. 193 ~ 10	4.700 ^ 10	
	10	27.30	39.25		$1.572 \times 10^{8}$	$4.278 \times 10^{7}$	$2.288 \times 10^{10}$	
10-2	2	27.30	34.75	C	1. 575 × 10	4. 378 ~ 10	2. 200 ~ 10	
10 2	10	8.75	26.30	f	$2.507 \times 10^{7}$	$0.757 \times 10^{6}$	$2.969 \times 10^{9}$	
	2	14.25	26.30	T	3. 507 × 10	9.157 ~ 10	5. 808 × 10	
9-1	9	8.75	25.35	ď	$1.152 \times 10^{7}$	$2.120 \times 10^{6}$	$1.201 \times 10^{9}$	
5 1	1	14.25	25.35	5	1.152×10	5.159×10	1. 391 ~ 10	
3-固定占	固定	82.40	41.50	h	$1.945 \times 10^{7}$	$2.457 \times 10^{6}$	_	
3 固汇示	3	82.40	39.50		1. 343 ^ 10	5.457 ~ 10		
4-固定占	固定	82.90	35.90	i	2. $391 \times 10^7$	$6.147 \times 10^{6}$	_	
・回たぶ	4	82.90	34.40			0.147 \ 10		
5-固定占	固定	82.40	35.40	i	2 596 $\times 10^{7}$	$0.220 \times 10^{6}$	_	
0 回た点	5	82.40	34.40	J	5. 560 × 10	9.220×10		

第2.4.1-2表(3) モデル諸元(水平方向)(3)

※基準座標(9c,Ea通り)

質点 番号	質点位置 EL+(m)	質 量 (t)	部材 番号	軸断面積 (m <sup>2</sup> )
1	39.2	4533.9	1	187.92
2	32.2	9293.4	2	542.63
3	26.2	12148.5	3	507.26
4	20.9	12906.5	4	669.24
5	15.4	11943.8	5	513.17
6	10.2	12025.5	6	762.13
7	51.95	820.6	$7^{*}$	0.6588
8	44.7	260.9	8 <sup>*</sup>	1.5066
9	39.2	2305.2	9	128.07
10	32.2	5783.0	10	394.23
11	26.2	7425.2	11	400.23
			\•/ C	

第2.4.1-3表(1) モデル諸元(鉛直方向)(1)

※:S部材

第2.4.1-3表(2) モデル諸元(鉛直方向)(2)

	部材 番号	ばね定数 K (kN/m)
固定点-4	а	$3.386 \times 10^{6}$
11-3	b	$1.617 \times 10^{7}$
10-2	с	2. $308 \times 10^7$
9-1	d	6. $709 \times 10^4$
5-固定点	е	2. $680 \times 10^{6}$
4-固定点	f	$1.510 \times 10^{6}$
3-固定点	g	$6.978 \times 10^5$



第2.4.1-1図(1) 地震応答解析モデル(水平方向)(1)



第2.4.1-1図(2) 地震応答解析モデル(水平方向)(2)



## 第2.4.1-2図 地震応答解析モデル(鉛直方向)

2.4.2 地震応答解析結果

(1) 固有值解析結果

地震応答解析モデルの固有値解析結果(主要な固有周期および固有振動数) を第2.4.2-1表に、各次の刺激関数図を第2.4.2-1図に示す。

(2) 地震応答解析結果

入力地震動による最大応答加速度分布を第 2.4.2-2 図に、最大応答せん断 力分布を第 2.4.2-3 図に、最大応答曲げモーメント分布を第 2.4.2-4 図に、 最大応答軸力分布を第 2.4.2-5 図に示す。

## 第 2.4.2-1 表 固有値解析結果

水平方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)
1	0.189	5.30
2	0.173	5.77
3	0.115	8.67
4	0.107	9.32
5	0.101	9.92
6	0.081	12.31
7	0.061	16.35
8	0.058	17.39

N/ ·	-	<u> </u>	<u> </u>
缷	[目]	力	回

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)
1	0.051	19.80
2	0.050	20.06
3	0.024	41.95
4	0.020	49.49



第 2.4.2-1 図(1) 刺激関数(X 方向:1次~4次)



第 2.4.2-1 図(2) 刺激関数(X 方向:5次~8次)

添付資料-4.1.3 (47/132)



第 2.4.2-1 図(3) 刺激関数(Y 方向:1次~4次)


第 2.4.2-1 図(4) 刺激関数(Y 方向:5次~8次)



第 2.4.2-1 図(5) 刺激関数(Z 方向:1次~4次)



第 2.4.2-2 図(1) 最大応答加速度分布(X 方向)

4 - 1 - 75



第 2.4.2-2 図(2) 最大応答加速度分布(Y 方向)

添付資料--4  $\vdash$ • ω  $(51 \swarrow 132)$ 

 $Ss \times 2.$ 



第 2.4.2-2 図(3) 最大応答加速度分布(Z 方向)

添付資料−4. 1. 3 (52/132)



第2.4.2-3図(1) 最大応答せん断力分布(X方向)



第2.4.2-3図(2) 最大応答せん断力分布(Y方向)

4-1-79



第2.4.2-4図(1) 最大応答曲げモーメント分布(X方向)



第2.4.2-4図(2) 最大応答曲げモーメント分布(Y方向)



第 2.4.2-5 図 最大応答軸力分布(Z 方向)

4-1-82

添付資料-4.1.3 (57/132)

2.4.3 許容値

鉄筋コンクリート造耐震壁について、せん断ひずみが、JEAC4601-2008 に おける鉄筋コンクリート造耐震壁の終局点のせん断ひずみ(4.0×10<sup>-3</sup>)を超え ないことを確認する。

2.4.4 評価結果

入力地震動による最大応答値を耐震壁のせん断スケルトンカーブ上にプロ ットしたものを第 2.4.4-1 図に示す。原子炉補助建家の最大応答せん断ひず みは、使用済み燃料ピット位置を含む部材(9、10、11部材)の 1.71× 10<sup>-3</sup>(Y方向、11部材)であり、4.0×10<sup>-3</sup>を超えないことを確認した。



第 2.4.4-1 図(1) 最大応答値(1)



第 2.4.4-1 図(2) 最大応答値(2)



第 2.4.4-1 図(3) 最大応答値(3)

3. 機器・配管系の耐震裕度評価

3.1 評価概要

耐震Sクラスの設備ならびに、耐震B, Cクラス設備のうち、その破損が 耐震Sクラス設備に波及的破損を生じさせ、燃料の重大な損傷に関係し得る おそれがある設備を対象とした構造強度評価結果から耐震裕度を評価する。 また、耐震Sクラス設備のうち、ポンプ等の地震時の動的機能が要求される 機器については動的機能維持評価結果から耐震裕度を評価する。ただし、今 回の評価に影響を及ぼさないと考えられる設備(耐震Sクラス設備を含む) あるいは、設備の構成部位間の裕度の関係やこれまでの評価実績に基づく工 学的判断により、耐震裕度が大きいことが明らかな設備については耐震裕度 評価を省略する。

評価に当たり、同一仕様・同一設計の複数の設備が存在する場合は、代表 設備について評価する。また、配管系のように類似設備が多数存在する場合 は、仕様および使用条件等の観点から耐震安全評価上適切にグループ化し、 その代表設備について評価する。

耐震裕度評価は、耐震バックチェックの評価結果を原則として用いる。新 たに評価を行う場合には、基準地震動 Ss を用いた動的解析によることを基 本とし、機器・配管系の応答性状を適切に表現できるモデルを設定した上で 応答解析を行い、その結果求められた応力値、または応答加速度値等をもと に評価する。解析モデルを設定する際の解析諸元については、設計時の値を 用いることを基本とするが、実寸法、実測の物性値および試験研究等で得ら れた知見も適用の妥当性に留意しつつ用いることとする。

原子炉容器、蒸気発生器および1次冷却材ポンプ等の評価にあたっては、 水平地震動と鉛直地震動による建屋-機器連成応答解析を行い、それぞれの 応答結果を二乗和平方根(SRSS)法等により組み合わせる。

また、比較的小型の機器等の評価にあたっては、当該設備の据付床の水平 方向および鉛直方向それぞれの床応答を用いた応答解析等を行い、それぞれ の応答結果を二乗和平方根(SRSS)法等により組み合わせる。

構造強度評価に際しては、当該設備の耐震安全機能を確認する観点から重 要な評価箇所を既往評価の評価範囲を参考に選定する。また、選定した評価 箇所に対して、地震慣性力による1次応力評価を基本として構造強度評価を 行う。

動的機能維持評価に際しては、地震時に動的機能が要求される動的機器を 選定する。また、選定した動的機器の設置位置における応答加速度と機能確 認済加速度との比較を基本として動的機能維持評価を行う。

構造強度評価、動的機能維持評価の両方を行っている設備の裕度評価にあ

たっては、構造強度評価・動的機能維持評価(水平・鉛直)のうち、最も低い裕度をその設備の裕度とする。

なお、平成21年3月に「伊方発電所1,2号機「発電用原子炉施設に関 する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価結果 中間報告」を原 子力安全・保安院に提出しているが、その後、基準地震動 Ss を見直してい ること等により、報告書記載値と異なっている。

- 3.2 具体的な評価内容
  - 3.2.1 構造強度の評価方法

構造強度に関する評価は、原則として耐震バックチェックで用いられる 以下に示す解析法による詳細評価を行い、発生値を算定し、許容値と比較 する。

a. スペクトルモーダル解析法

b. 時刻歴応答解析法

c. 定式化された評価式を用いた解析法(床置き機器等)

構造強度の評価手順を図 3.2.1-1 に示す。ただし、耐震バックチェック 手法は相当の保守性をもった評価手法であるため、裕度を精緻に求める必 要がある場合には、

a. 有限要素法(FEM解析)

b. 弹塑性解析

といった詳細評価手法等も用いるものとする。

添付資料-4.1.3(64/132)



図 3.2.1-1 構造強度の評価手順

3.2.2 動的機能維持の評価方法

動的機能維持に関する評価は、以下に示す機能確認済加速度との比較ある いは詳細評価により実施する。

動的機能維持の評価手順を図 3.2.2-1 に示す。

3.2.2.1 機能確認済加速度との比較

基準地震動 Ss による評価対象機器の応答加速度を求め、その加速度と 機能確認済加速度を確認する。なお、機能確認済加速度とは、立形ポンプ、 横形ポンプおよびポンプ駆動用タービン等、機種毎に、試験あるいは解析 により、動的機能維持が確認された加速度である。

3.2.2.2 詳細評価

機能確認済加速度の設定されていない機器や、基準地震動 Ss による応 答加速度が、機能確認済加速度を上回る機器、もしくは裕度をより精緻に 求めたい機器については、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」等を参考に、動的機能維持を確認する上で評価が必要となる項目を 抽出し、対象部位毎の構造強度評価または動的機能維持評価を行い、発生 値と許容値を比較する。



※2 より精緻な裕度を求める場合は更に詳細な評価を実施する

図 3.2.2-1 動的機能維持の評価手順

3.3 地震応答解析

3.3.1 地震応答解析モデル

機器・配管系の地震応答解析モデルは、その振動特性に応じて、代表的 な振動モードが適切に表現でき、応力評価等に用いる地震荷重を適切に算 定できるものを使用する。また、解析モデルは既往評価で用いられたもの の他、有限要素法等実績がある手法によるモデルを使用する。モデル化に あたって使用する物性値等については、既往評価で用いられたものの他、 施設運用上の管理値や実測値等を考慮して設定する。

3.3.2 1次冷却設備の地震応答解析

1次冷却設備は、原子炉容器を中心として蒸気発生器、1次冷却材ポン プおよび1次冷却材管からなる複数の1次冷却ループから構成されており、 また蒸気発生器には主蒸気管、主給水管が接続されている。さらに、これ らの機器・配管系は耐震性を考慮して内部コンクリートに設置された各支 持構造物により支持されている。

したがって、1次冷却設備の地震応答解析では、1次冷却ループおよび 主蒸気管、主給水管を3次元はり質点系にモデル化し、建屋モデルと連成 した解析モデルにより基準地震動Ssによる時刻歴応答解析を実施する。

解析は水平方向(NSおよびEWの両方向)および鉛直方向について実施する。

3.3.2.1 1次冷却設備解析モデル

原子炉本体(原子炉容器)および1次冷却設備(蒸気発生器、1次冷却材ポンプ等)の地震荷重を算定する解析モデルを図 3.3.2.1-1~2 に示す。

機器・配管系については、配管要素およびはり要素にて3次元はり質 点系にモデル化し、支持構造物をモデル化した等価ばね等により建屋モ デルとの連成を行う。



図 3.3.2.1-1 1 次冷却設備の建屋-機器連成解析モデル(水平方向)



1次冷却設備の建屋-機器連成解析モデル(鉛直方向)

3.3.3 機器・配管系の地震応答解析

3.3.2 項にて示した建屋と連成して地震応答解析を行うものの他、一般的 な機器・配管系の地震応答解析では、振動特性等に応じて一質点または多質 点によるモデル化を行い、床応答スペクトル、または応答時刻歴波を用いた 地震応答解析を行う。

機器・配管系の地震応答解析モデル例を図 3.3.3-1~3 に示す。



図 3.3.3-1 地震応答解析モデル(炉心支持構造物等の例)





図 3.3.3-2 地震応答解析モデル(補機の例)



図 3.3.3-3 地震応答解析モデル(配管系の例)

3.3.4 減衰定数

機器・配管系の地震応答解析に用いる減衰定数を表 3.3.4-1 に示す。 減衰定数は、原則として耐震バックチェック評価等で認められている値と し、試験等で妥当性が確認された値等も評価に用いる。

減衰定数(%) 対象設備 水平方向 鉛直方向 溶接構造物 1.0 1.0 2.0 ボルトおよびリベット構造物 2.0 ポンプ等の機械装置 1.0 1.0 電気盤 4.0 1.0 制御棒クラスタ駆動装置 5.0 1.0 1次冷却設備 3.0 1.0 炉内計装引出管 2.5 2.5 8.0(面外) 蒸気発生器伝熱管 1.0 15.0(面内) 配管系 0.5~3.0  $0.5 \sim 3.0$ 

表 3.3.4-1 機器・配管系の減衰定数

## 3.4. 許容値

3.4.1 構造強度の評価基準

構造強度評価に用いる許容値は耐震バックチェック評価等で認められてい る値、または試験等で妥当性が確認されている値を用いる。

設備の実力を忠実に反映する観点より、規格基準で規定されている以外の 許容値を適用した設備、およびその妥当性の検討結果を表 3.4.1-1 に示す。

設備名	許容値
蓄電池	架台フレームの組合せ許容応力 1.5ft*の算出にあたって、F*値
(加小)	に JSME 設計・建設規格に定められる設計引張強さ Su を使用し
	現格基準に基づく計谷値
	$F^{*}=min(1.2Sy, 0.7Su)=min(294, 280)=280$
	$ft^{*} = f^{*}/1.5 = 186$
	1.5 ft*=279 公司使用1.5 款应应
	今回使用した計谷値 $\theta = \theta = 0.01 = -0.00$
	11 - 50/1.0 - 400/1.0 - 200 1 5 $6^{+} - 200$
	1.5 IL −335   < 采当性の説明>
	ズタコロッ加が ボック 素電池は鋼材で組まれた架台の上に電池が乗っている構造であ ボック しょう また。 ボック しょう ない たい
	り、蓄電池が落下するような破断が無い限り、機能を満足する。
	設計引張強さ Su で評価したとしても、ひずみ量は十分小さく、
	破断に至るまでの余裕がある。
主給水設備配管	0.9Su の算出にあたって、JSME 設計・建設規格に定め
	られる設計引張強さ Su の代わりに実測値(ミルシート
	値)の引張強さσuを使用した。
	規格基準に基づく許容値
	$0.9Su=0.9 \times 423=380$
	今回使用した許容値
	$0.9 \sigma u=0.9 \times 462=415$
	使用した強度値は当該機器の素材の実測値であり、実
	刀評価として適切である。

表 3.4.1-1 規格基準より踏み込んだ許容値を用いた設備

3.4.2 動的機能維持の評価基準

機能確認済加速度は、耐震バックチェック評価等で認められている値、または試験等で妥当性が確認された値を用いる。

機能確認済加速度を表 3.4.2-1 に示す。

詳細評価における構造強度評価の許容値は、耐震バックチェック評価等で 認められている値を用いる。また、部位毎の動的機能維持の許容値は、個別 に試験等で妥当性が確認されている値を用いる。

		加油座	機能確認済加速度			
種別	機種	加速度	水平方向	鉛直方向		
		고마이며 신화표판	$(G^{*1})$	$(G^{*1})$		
立形ポンプ	立形斜流ポンプ	コラム 先端部	10. 0	1.0		
	横形単段遠心式ポンプ 		3.2 (軸直角方向)			
横形ポンプ	横形多段遠心式ポンプ	軸位置	1.4 (軸方向)	1.0		
往復動式ポンプ	立形3連往復動式ポンプ	重心位置	1.6	1.0		
ポンプ駆動用 タービン	補助給水ポンプ用 タービン	重心位置	1.0	1.0		
電動機	横形ころがり軸受電動機		4.7			
	横形すべり軸受電動機	<b></b> 善 一 如	2.6	1 0		
电动加风	立形ころがり軸受電動機 立形すべり軸受電動機	中义正	2.5	1.0		

表 3.4.2-1 機能確認済加速度(1/3)

 $1 G = 9.80665 (m/s^2)$ 

種別	機種	加速度	機能確認済加速度 水平方向   鉛直方向				
		催認制化	(G <sup>*1</sup> )	(G <sup>*1</sup> )			
非常用	中速形	機関 重心位置	1.7	1.0			
発電機	ディーゼル機関	ガバナ 取付位置	$4.0^{*2}$	2. $0^{*2}$			
制御用 空気圧縮機	立型単気筒圧縮機	シリンダ部	2.2	1.0			
	一般弁		6.0	6.0			
	ゴムダイヤフラム弁		2.7	0.0			
弁 (一般弁および特殊弁)	主蒸気隔離弁操作用 電磁弁	駆動部	6. $1^{*3}$	3. 4 <sup>**3</sup>			
	加圧器安全弁		13.0	3.0			
	主蒸気安全弁		10.0	3.0			

## 表 3.4.2-1 機能確認済加速度(2/3)

... 1 G = 9.80665 (m/s<sup>2</sup>)

※2 独立行政法人 原子力安全基盤機構「平成 22 年度 耐震機能限界試験(非常用デ ィーゼル発電機)ガバナ振動台加振試験」

※3 独立行政法人 原子力安全基盤機構「平成 19 年度 原子力施設の耐震性評価技術 に関する試験及び調査 機器耐力その4(弁)に係る報告書」

15.00	LU6 4-4	加速度	機能確認済加速度**2			
種別	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	確認部位	水平方向 (G <sup>*1</sup> )	鉛直方向 (G <sup>*1</sup> )		
	運転コンソール		8.00	2.00		
	大型表示装置盤		8.00	7.50		
	中央制御室退避時制御盤		9.90	7.80		
	安全保護計装盤		10.00	2.00		
	安全防護系シーケンス盤		10.00	2.00		
	原子炉保護系補助ルー盤		10.00	2.00		
	現場盤		9.90	7.80		
	ルバが分電盤		8.00	12.00		
	ディーセッルコントロールセンタ		7.10	3.00		
	ディーゼル発電機制御盤		5.20	2.00		
	タービン動補助給水ポンプ起動 盤		6.00	3.00		
	電動補助給水ポンプ現場盤		6.00	3.00		
盤	充てんポンプ速度制御盤		5.80	2.60		
	充てんポンプ速度制御補助盤	捉付位置	5.80	2.60		
	メタクラ	1/6   1   1/2   0.	10.00	1.20		
	パリーセンタ		3.14	1.39		
	原子炉コントロールセンタ		7.10	3.00		
	ドロッパ盤		5.00	2.00		
	直流コントロールセンタ		12.00	8.00		
	直流分電盤		8.00	12.00		
	充電器盤		5.20	2.00		
	計装用電源盤		2.42	1.21		
	計装用分電盤		8.00	12.00		
	切替器盤		7.10	3.00		
	制御用空気圧縮機盤		4.30	3.00		
	制御用地震計		1.60	1.00		
計装器具	1 次冷却材高温側および低 温側温度計		15.00	15.00		
	その他の計器		6.43	2.37		

## 表 3.4.2-1 機能確認済加速度 (3/3)

%1 G = 9.80665 (m/s<sup>2</sup>)

※2 既往試験(電力共通研究、メーカ社内試験等)により確認された数値

4. 耐震バックチェック評価と異なる評価を用いる設備

4.1 概要

耐震バックチェック評価においては、基本的に建設時の工事計画認可申請 における評価手法等を用いているため、保守的な条件設定(例えば使用材料 については実際に使用されている材料の強度ではなく、規格基準上定められ ている、より低い強度を採用している等)により評価していることから、耐 震バックチェック評価より算出される耐震裕度は実際の設備が持つ耐震性よ りも大幅に低いものとなる。設備設計の段階等、十分耐震安全性が確保され ていることを確認することを目的としているような場合には、このような保 守的な評価を実施することが妥当と考えるが、総合評価においては、想定を 超えた地震が発生した場合のプラント全体の裕度について評価することを目 的とするため、設備の耐震裕度をより現実的に求める(評価を精緻化する) ことにより、クリフエッジ評価をより現実に近いものとすることが望ましい と考えた。そのため、対象設備のうち、特にクリフエッジ評価に影響するよ うな設備の耐震裕度をより忠実に反映する観点から、一部耐震バックチェッ ク評価と異なる条件等を採用し、評価を精緻化している。なお、耐震バック チェック評価から算出される耐震裕度が他の対象設備と比較して大きい設備 については、クリフエッジ評価には影響しないことから精緻化は実施してい ないが、これら設備についても実際の耐震裕度は報告した裕度より更に大き いと考える。

4.2 評価結果

概要で述べた考え方に基づき、耐震バックチェック評価(波及的影響を検 討する下位クラス施設ならびに緊急安全対策に係る設備を含む)と総合評価 との差異について表4.2-1に示す。

なお、今回の評価において、地震により安全機能を喪失することが極めて 考えにくい設備等については、クリフエッジ評価において、結果に影響を及 ぼすことがないことから裕度算出の対象外としている。クリフエッジ評価に おいて抽出対象外とした設備および理由については添付資料-4.1. 8 に記載した。

|--|

	評価部位および損傷モード				評価値		許容値				
設備名	BC		ST (BC と異	なるもの)	BC	ST	В	С	S (BC と異)	T なるもの)	備考
	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価値 [MPa]	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	裕度	許容値 [MPa]	裕度	
原子炉容器	安全注入用管台(8L)	膜応力+曲げ応力	安全注入用管台 (セーフエンド) (2)	膜応力+曲げ応力	249	173	424	1.70	383	2.21	補足①参照
	空気抜管台(2,4)	膜応力+曲げ応力	_	_	267	248	531	1.98	512	2.06	補足①参照
炉内構造物	ラジアルサポート (ラジアルキー)	膜応力+曲げ応力	熱遮へい体取付ボ ルト	膜応力+曲げ応力	206	21	372	1.80	483	23.00	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】
炉内構造物のうち 制御棒クラスタ案内管	制御棒クラスタ案内管	膜応力+曲げ応力		_	23	_	391	17.00	_	l	総合評価では対象外【添付-4.1.8参照】
炉心支持構造物	下部炉心支持柱 取付ボルト	膜応力+曲げ応力	下部炉心支持板	膜応力+曲げ応力	209	119	569	2.72	372	3.12	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】
	燃料被覆管	体積平均相当応力	_	_	91	-	290	3.18	—	-	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
	制御棒案内シンブル	膜応力+曲げ応力	-	-	110	-	194	1.76	_	-	総合評価では対象外【添付-4.1.8参照】
燃料集合体	支持格子	衝撃力	_	_	<b>※</b> 1	_	_	_	_	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】 ※1 支持格子の永久変形を評価し、制御 棒挿入性に影響しないことを確認
原子炉容器支持構造物	サポートブラケットA	せん断応力	—	-	73	-	177	2.42	—	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8参照】
原子炉容器支持構造物 埋込金物	スタッド	せん断荷重	-	_	23,416 [kN]	_	34, 918 [kN]	1.49	_	l	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
蒸気発生器	給水入口管台 (9L, 10L)	膜応力+曲げ応力	サポート取付け用 ラグ取付部 (IN, OUT)	膜応力+曲げ応力	262	214	413	1.57	474	2.21	補足①参照
	給水入口管台 (9L,10L)	膜応力+曲げ応力	蒸気出口管台 (7,8)	膜応力+曲げ応力	262	169	413	1.57	410	2.42	補足①参照
蒸気発生器内部構造物	管群外筒支持金物	膜応力+曲げ応力	湿分分離器支持環	膜応力+曲げ応力	347	200	478	1.37	471	2.35	補足②参照
蒸気発生器支持構造物	振れ止めサポート側ヒ ンジ	支圧応力	-	_	212	-	459	2.16	_		総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
蒸気発生器支持構造物 埋込金物	基礎ボルト (SG-F-A-3)	引張応力	-	_	356	_	516	1.44	_		総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
一次冷却材ポンプ	ケーシングボルト	引張応力	世出口	一次応力 (曲げ応力含む)	195	185	372	1.90	372	2.01	補足①参照
一次冷却材ポンプ支持構 造物	ポンプ側ブラケット取 付ボルト	引張応力	_	-	267	_	588	2.20	_	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8参照】
一次冷却材ポンプ支持構 造物埋込金物	上部支持構造物埋込金 物コンクリート (RCP-U-A-1)	引張荷重	_	-	878 [kN]	-	2,299 [kN]	2.61	-	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8参照】

	表4.2-1 ត	対震バックチェック	(BC) と総合	評価 (ST) と	の差異(2/8)
--	----------	-----------	----------	-----------	----------

	評価部位および損傷モード				評価値		許容値				
設備名	BC		ST (BC と異	なるもの)	BC	ST	В	С	S (BC と異)	T なるもの)	備考
	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価値 [MPa]	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	裕度	許容値 [MPa]	裕度	
10 CT 88	スプレイライン用管台 (5,6)	膜応力+曲げ応力	スプレイライン用 管台(4)	膜応力+曲げ応力	252	104	406	1.61	440	4.23	補足①参照
加工商	スプレイライン用管台 (5,6)	膜応力+曲げ応力	サージ用管台 (19, 20)	膜応力+曲げ応力	252	188	406	1.61	406	2.15	補足①参照
加圧器支持構造物	ブラケット	支圧応力	—	-	121	—	459	3.79	—	—	総合評価では対象外【添付-4.1.8参照】
加圧器支持構造物 埋込金物	下部支持構造物コンク リート	引張荷重	_	-	5,706 [kN]	_	8,842 [kN]	1.54	_	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
加圧器ヒータ	シース	膜応力+曲げ応力	-	-	47	-	383	8.14	—	—	_
	加圧器サージ管台 (9L, 10L)	膜応力+曲げ応力	-	_	145	_	381	2.62	_	_	_
1次冷却材管	充てんライン用管台 (13L, 14L)	膜応力+曲げ応力		_	140	_	383	2.73	_	_	_
	蓄圧タンク注入ライン 用管台(9,10)	膜応力+曲げ応力	-	_	107	_	383	3. 57	_	_	_
	ホットレグ(117)	膜応力+曲げ応力	-	_	125	-	348	2.78	—	—	_
再生熱交換器	取付ボルト	引張応力	胴	膜応力+曲げ応力	38	97	138	3.63	384	3.95	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】
充てんポンプ	基礎ボルト	引張応力	_	-	88	-	210	2.38	—	—	-
封水注入フィルタ	胴	組合せ応力		_	90	—	267	2.96	—	—	_
封水フィルタ	基礎ボルト	引張応力	_	-	22	—	210	9.54	—	—	総合評価では対象外
余熱除去冷却器	基礎ボルト	引張応力	支持脚	組合せ応力	161	94	210	1.30	261	2.77	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8 参照】
余熱除去ポンプ	基礎ボルト	せん断応力		—	10	-	160	16.00	—	—	_
高圧注入ポンプ	原動機取付ボルト	引張応力	—	-	56	-	210	3.75	—	—	_
蓄圧タンク	基礎ボルト	引張応力	鏡板・胴	組合せ応力	253	102	441	1.74	254	2.49	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8 参照】
ほう酸注入タンク	基礎ボルト	引張応力	胴	組合せ応力	114	105	210	1.84	254	2.41	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】
原子炉補機冷却水冷却器	基礎ボルト	組合せ応力	支持脚	組合せ応力	113	108	193	1.70	261	2.41	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8 参照】
原子炉補機冷却水ポンプ	原動機取付ボルト	せん断応力	—	-	13	-	160	12.30	—	—	_
原子炉補機冷却水 サージタンク	支持脚	組合せ応力	-	—	177	136	255	1.44	270	1.98	補足③参照
海水ポンプ	電動機取合ボルト	引張応力	—	-	139	126	210	1.51	210	1.66	補足④参照
海水ストレーナ	支持台	組合せ応力	-	_	157	-	279	1.77	_	_	_
燃料取替用水タンク	基礎ボルト	組合せ応力	胴	座屈	234	0.33 [-]	370	1.58	1 [-]	3.03	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8 参照】

添付資料-4.1.3 (82/132)

表4. 2-1 耐震バックチェック (BC) と総合評価 (ST) との差異(3/8)

		評価部位および	バ損傷モード		評価	町値	許容値						
設備名	BC		ST (BC と異	なるもの)	BC	ST	В	C	S (BC と異)	ST なるもの)	備考		
	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価値 [MPa]	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	裕度	許容値 [MPa]	裕度			
格納容器再循環サンプス クリーン	ラテラルサポート	組合せ応力	-	-	68	_	204	3.00	-	_	_		
制御棒クラスタ	制御棒接合部	膜応力+曲げ応力	-	-	254	_	398	1.56	_	-	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】		
制御棒クラスタ駆動装置	原子炉容器ふた一体化 構造物本体	組合せ応力	耐震サポートタイ ロッドUリンク	せん断応力	0.613 [-]	85	1 [-]	1.63	219	2.57	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】		
ほう酸ポンプ	原動機取付ボルト	せん断応力	_	_	4	-	160	40.00		-	_		
ほう酸タンク	基礎ボルト	引張応力	スカート	座屈	18	0.05 [-]	210	11.66	1 [-]	20.00	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】		
ほう酸フィルタ	基礎ボルト	引張応力	胴同	組合せ応力	14	13	210	15.00	267	20.53	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8 参照】		
炉内計装引出管	コンジットチューブ	膜応力+曲げ応力	-	-	149	_	333	2.23	_	-	_		
大型表示装置盤	盤本体	組合せ応力	_	_	0.63 [-]	0.38 [-]	1 [-]	1.58	1 [-]	2.63	補足⑤参照		
運転コンソール	溶接部	せん断応力	-	-	85	—	160	1.88	—	-	-		
制御用空気圧縮機	圧縮機基礎ボルト	引張応力	_	_	26	-	231	8.88	-	-	—		
制御用空気だめ	胴板	組合せ応力	-	-	56	_	243	4.33	-	-	—		
燃料取替用水タンクポン プ	ポンプ取付ボルト	引張応力	_	-	13	-	195	15.00	_	-	-		
使用済燃料ラック	取付金具	曲げ応力	-	_	141	_	205	1.45	-	-	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】		
使用済燃料ピットクレー ン	レールホルダつめ	組合せ応力	_	-	33	-	399	12.09	-	-	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】		
補助建家クレーン	ガーダ	組合せ応力	-	-	147	-	315	2.14	-	-	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】		
格納容器 高レンジエリアモニタ	基礎ボルト	引張応力	_	_	3	_	207	69.00	1	_	損傷した場合でも、炉心冷却には影響し ないため、総合評価では対象外とした。		
中央制御室空調ファン	基礎(取付)ボルト	引張応力	-	-	48	-	210	4.37	-	-			
中央制御室再循環ファン	基礎(取付)ボルト	引張応力	-	-	82	—	177	2.15	-	-	お射性物質放出抑制の網占で必要な設		
アニュラス排気ファン	基礎(取付)ボルト	引張応力	-	-	95	—	210	2.21	-	-	備であり、炉心冷却に影響しないため		
中央制御室空調ユニット	基礎(取付)ボルト	引張応力	-	-	81	-	207	2.55	-	-	総合評価では対象外とした。		
アニュラス 排気フィルタユニット	基礎(取付)ボルト	せん断応力	_	_	36	-	160	4.44	-	-			
百 百子 「「「校納 究果本」	リングガータ上端部*1	膜応力+曲げ応力	-	-	223	_	279	1.25	_	-			
	用同	座屈	_	—	0.75 [-]	_	1 [-]	1.33	-	-	損傷した場合でも、炉心冷却に影響しな		
祸 機器搬入口	取付部*1	膜応力+曲げ応力	-	_	132	_	279	2.11	_	-	いため、総合評価では対象外とした。		
容 エアロック	取付部*1	膜応力+曲げ応力	-	_	133	_	279	2.09	-	-			
<sup>…</sup> 格納容器貫通部	取付部*1	膜応力+曲げ応力	—	—	131	—	279	2.12	—	-			

※1:事故時荷重と組み合わせる地震動である弾性設計用地震動Sdによる評価結果を示す。
表4. 2-1 耐震バックチェック(BC)と総合評価(ST)との差異(4/8)

		評価部位および	『損傷モード		評値	西値		許須	容値		
設備名	BC		ST (BC と異	なるもの)	BC	ST	В	С	S (BCと異)	T なるもの)	備考
	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価値 [MPa]	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	裕度	許容値 [MPa]	裕度	
アニュラスシール	補強ブレース	圧縮応力	_	_	22	_	90	4.09	_	_	損傷した場合でも、炉心冷却に影響しな いため、総合評価では対象外とした。
格納容器スプレイ冷却器	基礎ボルト	組合せ応力	胴	膜応力+曲げ応力	121	134	193	1.59	334	2.49	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】
格納容器スプレイポンプ	基礎ボルト	せん断応力	_	_	16	-	160	10.00	—	—	—
よう素除去薬品タンク	基礎ボルト	引張応力	支持脚	組合せ応力	107	55	451	4.21	270	4.90	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】
真空逃がし装置	貫通配管	一次応力	_	_	58	_	315	5.43	_	_	損傷した場合でも、炉心冷却に影響しな いため、総合評価では対象外とした。
格納容器排気筒	排気筒本体	曲げモーメント		_	6,550 [N•m]	_	66,200 [N•m]	10.10	_	_	損傷した場合でも、炉心冷却に影響しな いため、総合評価では対象外とした。
電動補助給水ポンプ	基礎ボルト	引張応力		-	23	-	210	9.13	—	—	_
タービン動補助給水ポン プ	ポンプ取付ボルト	引張応力	_	_	31	_	148	4.77	_	_	_
復水タンク	基礎ボルト	組合せ応力	胴	座屈	228	0.28 [-]	520	2.28	1 [-]	3.57	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】
非常用 DG 内燃機関	基礎ボルト	組合せ応力	_	_	69	-	298	4.31	—	—	—
非常用 DG 空気だめ	胴	組合せ応力	-	-	91	—	267	2.93	—	_	_
非常用 DG 燃料油サービ スタンク	基礎(取付)ボルト	組合せ応力	胴同	組合せ応力	22	10	210	9.54	240	24.00	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8参照】
非常用 DG 発電機	軸受台 台板取付ボルト	せん断応力	-	_	24	-	148	6.16	_	_	_
直流電源装置	蓄電池架台	組合せ応力	—	-	175	—	279	1.59	399	2.28	補足⑥参照
格納容器ポーラクレーン	ガーダ	組合せ応力	—	-	66	-	276	4.18	-	-	総合評価では対象外【添付-4.1.8参照】
一次冷却設備配管	配管本体(RC02,03)	一次応力	—	-	176	134	342	1.94	299	2.23	補足①参照
ー次冷却設備配管サポー ト	サポート部材 (RC02,03)	組合せ応力	_	_	151	-	264	1.74	_	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8参照】
主蒸気設備配管	配管本体 (MS11)	一次応力	_	_	111	-	315	2.83	-	-	-
主蒸気設備配管サポート	サポート部材 (MS07)	組合せ応力	_	_	215	_	264	1.22	_	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
主給水設備配管	配管本体 (FW1,13)	一次応力	_	_	232	157	380	1.63	339	2.15	補足①,⑦参照
主給水設備配管サポート	サポート部材 (FW02)	組合せ応力	_	-	119	_	264	2.21	_	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8参照】
余熱除去設備配管	配管本体(RH10)	一次応力	—	-	150	-	333	2.22	_	_	_
余熱除去設備配管サポー ト	サポート部材(RH02)	組合せ応力	-	—	195	-	264	1.35	_	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】

添付資料-4.1.3 (84/132)

表4.	2 - 1	耐震バックチェック	(BC)	と総合評価	(ST)	との差異(5/	(8)
-----	-------	-----------	------	-------	------	---------	-----

		評価部位および	消傷モード 評価値 許容値								
設備名	BC		ST (BC と異	なるもの)	BC	ST	В	С	S (BCと異)	T なるもの)	備考
	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価部位	損傷モード (応力分類)	評価値 [MPa]	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	裕度	許容値 [MPa]	裕度	
安全注入設備配管	配管本体(SI01)	一次応力	—	_	107	—	342	3.19	-	_	—
安全注入設備配管サポー ト	サポート部材(SI01)	組合せ応力	_	_	159	-	264	1.66	-	-	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
原子炉格納容器スプレイ 設備配管	配管本体(CP01-1)	一次応力	_	_	116	-	379	3.26	-	_	-
原子炉格納容器スプレイ 設備配管サポート	サポート部材 (CP02,10)	組合せ応力	_	_	183	-	264	1.44	-	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
化学体積制御設備配管	配管本体(CS01)	一次応力	_	_	100	—	342	3.42	-	—	—
化学体積制御設備配管サ ポート	サポート部材(CS01)	組合せ応力	_	_	256	-	264	1.03	-	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
配管	配管本体(SI-9-01)	一次応力			99	—	401	4.05	—	_	—
配管サポート	サポート部材 (PH5-304-1)	組合せ応力	_	_	49	-	280	5.71	-	_	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
原子炉建家	せん断て	トずみ	-	_	0.43× 10 <sup>-3</sup> [-]	$1.68 \times 10^{-3}$ [-]	2. 0×10 <sup>-3</sup> [-]	4.65	4.0×10 <sup>-3</sup> [-]	2	2×Ssに対し、せん断ひずみ≦4.0×10 <sup>-3</sup> を確認【2. 建物・構築物の耐震裕度評 価、補足⑧および3号機審査質問回答 <sup>※1</sup> 参照】
原子炉補助建家	せん断て	トザみ	-		$0.48 \times 10^{-3}$ [-]	1.71× 10 <sup>-3</sup> [-]	2.0×10 <sup>-3</sup> [-]	4. 16	4.0×10 <sup>−3</sup> [−]	2	2×Ssに対し、せん断ひずみ≦4.0×10 <sup>-3</sup> を確認【2. 建物・構築物の耐震裕度評 価、補足⑧および3号機審査質問回答 <sup>*1</sup> 参照】
海水ポンプ室	曲け	¢.	せ/	レ断	304.9	0.91	345	1.13	1.0	2	2×Ss に対し非線形解析を実施し、耐力 /応答を評価(1号機と共通) <sup>*4</sup>
海水管ダクト	曲び	2	せん断		256. 9	0.77	345	1.34	1.0	2	定性的に地震力に対して不利な 1 号機 を代表とし、2×Ss に対し非線形解析を 実施し、耐力/応答を評価 <sup>※4</sup>
メタクラ	基礎ボルト	引張応力	_	_	98	-	210	2.14	_	_	-
動力変圧器	基礎ボルト	引張応力	—	—	63	—	210	3.33	-	_	_
フィルタ盤	基礎ボルト	引張応力	—	—	58	-	210	3.62	-	-	_
制御用空気除湿装置	取付ボルト	引張応力	胴板 組合せ応力		82	39	210	2.56	234	6.00	耐震バックチェック代表部位は抽出対 象外【添付-4.1.8 参照】
電源車				2.5Ss	is に対して転倒しないことを確認						3号機審查質問回答 <sup>※2</sup> 参照
消防自動車				2.5Ss	に対して転倒	削しないこと	:を確認				3号機審查質問回答 <sup>**3</sup> 参照
※1:「3号機審査質問回答」	の「(No. 7) 耐震バ <sub>ン</sub>	ックチェックとストレス	、テストの相違  4頁~	-11頁							

 ※2:
 31 頁~34 頁

 ※3:
 "

 29 頁~30 頁

 ※4:「1号機の安全性に関する総合評価(一次評価)の結果について(報告)」の「添付-4.1.3 補足⑩」 4-1-150 頁~154 頁

4 - 1 - 110

表4. 2-1 耐震バックチェック(BC)と総合評価(ST)との差異(6/8)

			評価部位お	よび損傷モー	ř			許	容値			
設備名	指復チード		BC	ST (BC と異	なるもの)		BC			ST		備老
12 /曲 11	民間に「	水平	鉛直	水平	鉛直	水平	鉛直	松度	水平	鉛直	松度	5 HI
		[G]	[G]	[G]	[G]	[G]	[G]	111/2	[G]	[G]	111/2	
余熱除去ポンプ	機能損傷	0.58	0.34	_	_	1.4	1.0	2.41	-	-	-	_
余熱除去ポンプ用原動機	機能損傷	0.58	0.34	-	—	4.7	1.0	2.94	-	—	-	
充てんポンプ	機能損傷	1.57	0.57	85, 8	00[N]	1.6	1.0	1.01	341,0	000[N]	3.97	補足⑨参照
充てんポンプ用原動機	機能損傷	1.57	0.57	16[!	MPa]	4.7	1.0	1.75	59[]	MPa」	3.68	
高圧注入ポンプ	機能損傷	1.31	0.57	46[!	MPa]	1.4	1.0	1.06	760[	[MPa]	16.52	補足⑥参昭
高圧注入ポンプ用原動機	機能損傷	1.43	0.57	7,03	0[N]	2.6	1.0	1.75	49,0	00[N]	6.97	
原子炉補機冷却水ポンプ	機能損傷	0.58	0.34	_	_	1.4	1.0	2.41	-	-	-	
原子炉補機冷却水ポンプ用原動機	機能損傷	0.58	0.34	—	—	4.7	1.0	2.94	-	-	_	
海水ポンプ	機能損傷	9.00	0.44	1.1[	MPa]	10.0	1.0	1.11	4.0[	[MPa]	3.63	捕足④参昭
海水ポンプ用原動機	機能損傷	26,	000[N]	31,0	00[N]	34, 0	00[N]	1.30	63,0	00[N]	2.03	一番ための第
ほう酸ポンプ	機能損傷	0.58	0.34	—	—	1.4	1.0	2.41	-	-	-	_
ほう酸ポンプ用原動機	機能損傷	0.58	0.34	—	—	4.7	1.0	2.94	-	-	-	
制御用空気圧縮機	機能損傷	0.58	0.34	—	—	2.2	1.0	2.94	-	-	-	_
制御用空気圧縮機用原動機	機能損傷	0.58	0.34	—	—	4.7	1.0	2.94	-	-	-	
燃料取替用水タンクポンプ	機能損傷	1.39	0.49	13[!	MPa]	1.4	1.0	1.00	401[	[MPa]	30.84	· 捕豆① 弁昭
燃料取替用水タンクポンプ用原動機	機能損傷	1.39	0.49	-	-	4.7	1.0	2.04	-	-	-	相定③参照
アニュラス排気ファン	機能損傷	2.40	0.69	—	—	2.6	1.0	1.08	-	-	-	
アニュラス排気ファン用原動機	機能損傷	2.40	0.69	—	—	4.7	1.0	1.44	-	-	-	
中央制御室空調ファン	機能損傷	90	[MPa]	-	_	160	MPa]	1.77	-	_	—	放射性物質放出抑制の観点で必要な設備であり、炉心冷
中央制御室空調ファン用原動機	機能損傷	16	[MPa]	-	-	50[	MPa]	3.12	-	_	-	却に影響しないため、総合評価では対象外とした。
中央制御室再循環ファン	機能損傷	197	7[MPa]	-	_	210[	MPa]	1.06	-	-	-	
中央制御室再循環ファン用原動機	機能損傷	21	[MPa]	-	_	56[	MPa]	2.66	-	-	-	
格納容器スプレイポンプ	機能損傷	0.58	0.34	_	_	1.4	1.0	2.41	-	-	-	
格納容器スプレイポンプ用原動機	機能損傷	0.58	0.34	_	_	2.6	1.0	2.94	-	-	-	
タービン動補助給水ポンプ	機能損傷	0.86	0.37	12[!	MPa]	1.4	1.0	1.62	58[]	MPa]	4.83	
タービン動補助給水ポンプ駆動用ター ビン	機能損傷	0.86	0.37	12[!	MPa]	1.0	1.0	1.16	58[]	MPa]	4.83	補足⑨参照
電動補助給水ポンプ	機能損傷	0.86	0.37	23[1	MPa]	1.4	1.0	1.62	210[	[MPa]	9.13	<b>神</b> 兄 ① 参昭
電動補助給水ポンプ用原動機	機能損傷	0.86	0.37	—	—	2.6	1.0	2.70			_	
非常用予備発電装置機関本体	機能損傷	0.86	0.37	84[!	MPa]	1.7	1.0	1.97	264[	[MPa]	3.14	補足◎参昭
非常用予備発電装置ガバナ	機能損傷	0.86	0.37	_	_	1.8	1.0	2.09	4.0	2.0	4.65	

添付資料-4.1.3 (86/132)

表4.2-1 耐震バックチェック(BC)と総合評価(ST)との差異(7/	8)
--------------------------------------	----

			評価部位お。	よび損傷モー	ř			許	容値			
設備タ	指復チード		BC	ST (BC と算	なるもの)		BC			ST		備老
12月11日		水平	鉛直	水平	鉛直	水平	鉛直	<b></b>	水平	鉛直	<b></b>	6 HI
		[G]	[G]	[G]	[G]	[G]	[G]	11日/文	[G]	[G]	11日/文	
一般弁	機能損傷	5.84	0.63	98[	MPa]	6.0	6.0	1.02	220	MPa]	2.24	補足⑨参照
主蒸気隔離弁操作用電磁弁	機能損傷	2.40	0.69	—	—	6.1	3.4	2.54	-	—	—	補足⑨参照
												動的機能要求がなく、バウンダリ維持機能のみが要求さ
加圧器安全弁	機能損傷	5.70	0.50	—	—	13.0	3.0	2.28	-	-	-	れる。バウンダリ維持機能としては配管の裕度により代
												表していることから、総合評価では対象としていない。
			0.05					1 00				動的機能要求がなく、バウンダリ維持機能のみが要求さ
王烝気安全并	機能損傷	9.24	0.95	—	—	10.0	3.0	1.08	-	-	-	れる。バウンダリ維持機能としては配管の裕度により代
Netter Fer Sille 2 & 2 - 75		1.10						1 10	0.0.45	100 1	= 00	表していることから、総合評価では対象としていない。
王烝気逃かし开	機能損傷	4.18	0.89	57 [.	MPaj	6.0	6.0	1.43	304	MPaj	5.33	補足⑨参照
制御棒(挿人性)	機能損傷	1.	57[s]	-	-	1.8	[s]	2.15	-	-	-	総合評価では対象外【添付-4.1.8 参照】
連転コンソール	機能損傷	1.88	0.54		—	8.00	2.00	3.70	-	_	-	-
大型表示装置盤	機能損傷	3.10	0.54	_	_	8.00	7.50	2.58	-	_	_	-
中央制御室退避時制御盤	機能損傷	1.04	0.45	_	_	9.90	7.80	9.51	-	_	_	-
安全保護計装盤	機能損傷	3.48	0.44	_	—	10.00	2.00	2.87	-	-	-	-
安全防護系シーケンス盤	機能損傷	3.48	0.44	-	—	10.00	2.00	2.87	-	-	-	—
原子炉保護系補助リレー盤	機能損傷	1.18	0.44	—	_	10.00	2.00	4.54	-	—	-	—
ソレノイド分電盤	機能損傷	1.73	0.54	—	—	8.00	12.00	4.62	-	—	-	-
ディーゼルコントロールセンタ	機能損傷	4.18	0.45	—	-	7.10	3.00	1.69	-	-	-	_
ディーゼル発電機制御盤	機能損傷	1.68	0.45	—	—	5.20	2.00	3.09	-	-	-	-
タービン動補助給水ポンプ起動盤	機能損傷	1.04	0.45	—	_	6.00	3.00	5.76	-	-	-	-
充てんポンプ速度制御盤	機能損傷	2.43	0.78	—	—	5.80	2.60	2.38	-	-	-	-
充てんポンプ速度制御補助盤	機能損傷	2.43	0.78	—	—	5.80	2.60	2.38	-	—	-	-
メタクラ	機能損傷	4.55	0.45	_	-	10.00	1.20	2.19	-	-	-	_
パワーセンタ	機能損傷	1.42	0.45	—	—	3.14	1.39	2.21	-	—	-	-
原子炉コントロールセンタ	機能損傷	3.94	0.59	—	—	7.10	3.00	1.80	-	_	-	-
ドロッパ盤	機能損傷	1.60	0.41	—	—	5.00	2.00	3.12	-	—	-	-
直流コントロールセンタ	機能損傷	5.80	0.59	—	—	12.00	8.00	2.06	-	—	-	-
直流分電盤	機能損傷	2.03	0.69	_	_	8.00	12.00	3.94	-	-	-	-
充電器盤	機能損傷	1.75	0.41	—	_	5.20	2.00	2.97	-	-	-	-
計装用電源盤	機能損傷	0.58	0.41	—	—	2.42	1.21	2.95	-	_	—	_
計装用分電盤	機能損傷	2.03	0.69	—	-	8.00	12.00	3.94	-	-	-	_
切替器盤	機能損傷	1.18	0.44	—	—	7.10	3.00	6.01	-			—
制御用空気圧縮機盤	機能損傷	1.04	0.45	_	_	4.30	3.00	4.13	_	_	_	_
海水ポンプ現場盤	機能損傷	2.43	0.78	_	_	9.90	7.80	4.07	-	_	_	_
原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	機能損傷	2.43	0.78	—	—	9.90	7.80	4.07			_	-

添付資料-4.1.3 (87/132)

			評価部位お	よび損傷モー	F			許須	容値			
設備友	指復エード		BC	ST(BCと算	≹なるもの)		BC			ST		備老
政備石	民物に「	水平	鉛直	水平	鉛直	水平	鉛直	<b></b>	水平	鉛直	<b></b>	
		[G]	[G]	[G]	[G]	[G]	[G]	111/文	[G]	[G]	11日/文	
電動補助給水ポンプ現場盤	機能損傷	1.04	0.45	—	-	6.00	3.00	5.76	-	-	-	-
充てんポンプ現場盤	機能損傷	2.43	0.78	—	—	9.90	7.80	4.07	—	—	—	—
ほう酸ポンプ現場盤	機能損傷	2.43	0.78	—	-	9.90	7.80	4.07	-	-	-	-
高圧注入ポンプ現場盤	機能損傷	2.43	0.78	_	-	9.90	7.80	4.07	-	-	-	-
格納容器スプレイポンプ現場盤	機能損傷	2.43	0.78	—	-	9.90	7.80	4.07	-	-	-	-
余熱除去ポンプ現場盤	機能損傷	2.43	0.78	_	-	9.90	7.80	4.07	-	-	-	-
燃料取替用水タンクポンプ現場盤	機能損傷	2.43	0.78	—	-	9.90	7.80	4.07	-	-	-	-
制御用地震計	機能損傷	0.58	0.34	_	-	1.60	1.00	2.75	-	-	-	-
蒸気発生器水位計	機能損傷	1.67	0.54	—	-	6.43	2.37	3.85	-	-	-	-
主蒸気ライン圧力計	機能損傷	2.02	0.65	_	-	6.43	2.37	3.18	-	-	-	-
1次冷却材高温側および低温側温度計	機能損傷	2.23	0.74	—	-	15.00	15.00	6.72	-	-	-	_
1次冷却材圧力計	機能損傷	1.05	0.48	—	-	6.43	2.37	4.93	-	-	-	
加圧器水位計	機能損傷	0.69	0.39	—	—	6.43	2.37	6.07	-	-	-	
格納容器圧力計	機能損傷	2.40	0.69	—	-	6.43	2.37	2.67	-	-	-	
制御用空気供給母管圧力計	機能損傷	2.40	0.69	_	—	6.43	2.37	2.67	_	_	_	_
燃料取替用水タンク水位計	機能損傷	0.58	0.34	_	_	6.43	2.37	6.97	-	-	-	
加圧器圧力計	機能損傷	0.69	0.39	_	_	6.43	2.37	6.07	-	-	_	

表4. 2-1 耐震バックチェック(BC)と総合評価(ST)との差異(8/8)

#### 補足① 地震荷重の分離について

#### 1. 概要

(1)原子炉容器、蒸気発生器、加圧器の地震荷重の分離について

耐震バックチェックでは、圧力による応力と地震荷重を含む外荷重(以下、「外荷重」 という。)による応力との合計応力から算出される応力強さの最大値を用いて、規格に 基づく裕度を評価している。一方、総合評価では、圧力による応力は外荷重の増減に関 係なく一定であることから、外荷重のみに着目し裕度を算出することで、地震に対して より実態に即した裕度(外荷重に対する裕度)を評価している。

外荷重に対する裕度は、外荷重に許容される応力強さ(規格に基づく許容応力強さから 圧力による応力強さを引いた値)と、外荷重による応力強さの最大値との比で算出する。 算出方法のイメージを下図に示す。ここで、外荷重に許容される応力強さを算出するた めには、圧力による応力強さを算出する必要があるが、この算出にあたっては、外荷重 による応力強さが最大となる場合において、外荷重による応力と圧力による応力との合 計応力から算出される応力強さから外荷重による応力強さの最大値を引くことで簡便 に算出する。

総合評価では、耐震バックチェックの評価結果で耐震裕度が厳しい箇所に対して地震 荷重の分離を実施する。その後、地震荷重の分離を実施した箇所および実施していない 箇所の全ての箇所の裕度を比較して最小裕度を特定し当該施設の耐震裕度とする。

なお、上記方法にて当該施設の耐震裕度を算定すれば、その値は地震荷重を分離して いない箇所の算定裕度となる可能性があるが、地震荷重の分離を実施すれば裕度は必ず 向上する方向であることから、当該施設の耐震裕度は保守的に評価できている。



地震荷重の分離方法のイメージ図(許容値等は仮の数値)

(2)1次冷却材ポンプ、一次冷却設備配管、主給水設備配管の地震荷重の分離について 耐震バックチェックでは、地震による応力と地震以外による応力を足し合わせて評価 しているため、許容値と発生値(応力)から裕度を算出しても地震に対する裕度とはな らない。そのため、総合評価では許容値から地震以外による応力を差し引き、地震によ る応力で割ることで、地震に対する裕度を算出した。下式に、地震に対する裕度の算出 式を示す。

地震に対する裕度=(許容値-地震以外による応力)/(地震による応力)

上記(1),(2)の方法により各設備の地震荷重を分離した結果について、次頁以降に示す。

- 2. 原子炉容器の耐震裕度評価
- (1)耐震バックチェックでの結果

原子炉容器の耐震バックチェック評価結果について、耐震裕度の少ないものから順に 上位5部位と空気抜管台の2番目に裕度の少ない部位を表2-1に示す。

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度
安全注入用管台	膜応力+	240	494	1 70
(8L)	曲げ応力	249	424	1.70
冷却材出口管台	膜応力+	000	494	1 01
(5L,6L)	曲げ応力	233	424	1.01
冷却材入口管台	膜応力+	210	491	1.06
(5L,6L)	曲げ応力	219	431	1.90
空気抜管台*1	膜応力+	967	521	1 09
(2, 4)	曲げ応力	207	531	1.98
安全注入用管台	膜応力+	179	202	0.01
(2)	曲げ応力	175	383	2.21
		•		
		•		
		•		
空気抜管台*1	膜応力+	185	531	2.87
(1, 3)	曲げ応力	100	551	2.01

表2-1 耐震バックチェック評価結果

※1は、起因事象「小破断LOCA」の範囲。その他は、起因事象「炉心損傷直結」の範囲。

(2)今回実施した詳細評価

耐震バックチェック評価結果から算出される耐震裕度が他の評価部位と比べて少ない 安全注入用管台(8L)、冷却材出口管台(5L,6L)、冷却材入口管台(5L,6L)および空気 抜管台(2,4)について、発生値から圧力による応力を分割し、地震に対する裕度をより 精緻に評価した。

その結果を表2-2に示す。

評価部位	①圧力によ る応力 [MPa]	②地震等に よる応力 [MPa]	③許容値 [MPa]	<ul><li>④外荷重に対</li><li>する許容値</li><li>[MPa]</li><li>[③-①]</li></ul>	5 外荷重に対 する耐震裕度 [④/2]
安全注入用管台 (8L)	248	1	424	176	176.00
冷却材出口管台 (5L,6L)	207	26	424	217	8.34
冷却材入口管台 (5L,6L)	191	28	431	240	8.57
空気抜管台 (2,4)	19	248	531	512	2.06

表2-2 圧力による応力を除いた耐震裕度評価結果

精緻化評価を実施した空気抜管台(起因事象:小破断LOCAの範囲)については、 空気抜管台(2,4)の耐震裕度向上後の値を採用した。また、原子炉容器(起因事象:炉心 損傷直結)については、安全注入用管台(8L)、冷却材出口管台(5L,6L)、冷却材入口管 台(5L,6L)の耐震裕度が、いずれも次に耐震裕度の少ない安全注入用管台(2)の裕度を上 回ったことから、総合評価においては安全注入用管台(2)を原子炉容器の耐震裕度として 採用した。

なお、安全注入用管台(2)についても、同様な手法により耐震裕度の精緻化が可能では あるが、耐震バックチェック評価結果から求まる耐震裕度が十分ある(2以上)ため、 クリフエッジの評価には影響しないと判断し、精緻化は実施していない。 3. 蒸気発生器の耐震裕度評価

(1) 耐震バックチェックでの結果

蒸気発生器(内部構造物除く)の耐震バックチェック評価結果について、耐震裕度の 少ないものから順に上位3部位を表3-1に示す。

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
給水入口管台	膜応力+	969	419	1 57
(9L, 10L)	曲げ応力	202	415	1. 57
サポート取付け	時代もし			
用ラグ取付部	展応 月十	214	474	2.21
(IN, OUT)				
蒸気出口管台	膜応力+	160	410	9.49
(7, 8)	曲げ応力	109	410	2.42

表3-1 耐震バックチェック評価結果

(2)今回実施した詳細評価

耐震バックチェック評価結果から算出される耐震裕度が他の評価部位と比べて少ない 給水入口管台(9L,10L)について、発生値から圧力による応力を分割し、地震に対する 裕度をより精緻に評価した。

その結果を表3-2に示す。

表3-2 圧力による応力を除いた耐震裕度評価結果

評価部位	<ol> <li>①圧力による</li> <li>応力[MPa]</li> </ol>	②外荷重によ る応力[MPa]	③許容値 [MPa]	<ul><li>④外荷重に対</li><li>する許容値</li><li>[MPa]</li><li>[③-①]</li></ul>	⑤外荷重に対 する耐震裕度 [④/②]
給水入口管台 (9L,10L)	249	13	413	164	12.61

蒸気発生器の裕度は、精緻化評価を実施した給水入口管台(9L,10L)の裕度が、サポー ト取付け用ラグ取付部(IN,0UT)の裕度を上回ったことから、総合評価においてはサポ ート取付け用ラグ取付部(IN,0UT)を蒸気発生器の耐震裕度として採用した。また、蒸 気発生器(2次系管台)の裕度は、精緻化評価を実施した給水入口管台(9L,10L)の裕度 が、蒸気出口管台(7,8)の裕度を上回ったことから、総合評価においては蒸気出口管台 (7,8)を蒸気発生器(2次系管台)の耐震裕度として採用した。 4.1次冷却材ポンプの耐震裕度評価

(1) 耐震バックチェックでの結果

1次冷却材ポンプの耐震バックチェック評価結果について、耐震裕度の少ないものか ら順に上位2部位を表4-1に示す。

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度
ケーシングボルト	引張応力	195	372	1.90
吐出口	一次応力 (曲げ応力含む)	185	372	2. 01

表4-1 耐震バックチェック評価結果

(2)今回実施した詳細評価

ケーシンク゛ホ゛ルト

耐震バックチェック評価結果から算出される耐震裕度が他の評価部位と比べて少ない ケーシングボルトについて、発生値から地震以外による応力を分割し、地震に対する裕 度をより精緻に評価した。

その結果を表4-2に示す。

177

	①地震以外に	の地震にトス	①計应は	④地震に対す	⑤地震に対す	
評価部位	よる応力	②地底による 広力[MD.]	の計谷他 「MD-]	る許容値[MPa] る而	る耐震裕度	
	[MPa]	応刀[MPa]	[mPa]	[3-1]	[4/2]	

19

表4-2 地震以外による応力を除いた耐震裕度評価結果

(注)数値処理等の影響で、「①地震以外による応力」と「②地震による応力」を足し合わせても、耐震バッ クチェック評価結果の「発生値」とならない場合がある。

372

195

10.26

精緻化評価を実施したケーシングボルトの耐震裕度は、吐出口の裕度を上回ったこと から、総合評価においては吐出口を1次冷却材ポンプの耐震裕度として採用した。

なお、吐出口については、耐震バックチェック評価結果から求まる耐震裕度が十分ある(2以上)ため、クリフエッジの評価には影響しないと判断し、精緻化は実施していない。

- 5. 加圧器の耐震裕度評価
- (1) 耐震バックチェックでの結果

加圧器の耐震バックチェック評価結果について、耐震裕度の少ないものから順に上位 3部位とスプレイライン用管台の2番目に耐震裕度が少ない部位を表5-1に示す。

河油站位	広力公粨	発生値	評価基準値	耐雪炊庻	
н <b>⊥,</b> Imi ыул <i>т</i>		[MPa]	[MPa]	峒辰阳皮	
スプレイライン用管台**1	膜応力+	252	400	1 (1	
(5, 6)			400	1.01	
逃がし弁用及び安全弁用管台**1	膜応力+	9.4.9	406	1.67	
(5, 6)	曲げ応力	243	400	1.07	
サージ田焼石 (10-20)	膜応力+	100	406	2.15	
リーン用官口 (19,20)	曲げ応力	100	400		
	•				
•					
スプレイライン用管台 <sup>※1</sup>	膜応力+	104	440	4 99	
(4)	曲げ応力	104	440	4.23	

表5-1 耐震バックチェック評価結果

※1は、起因事象「小破断LOCA」の範囲。その他は、起因事象「大破断LOCA」の範囲。

(2)今回実施した詳細評価

耐震バックチェック評価結果から算出される耐震裕度が他の評価部位と比べて少ない スプレイライン用管台(5,6)、逃がし弁用及び安全弁用管台(5,6)について、発生値から 圧力による応力を分割し、地震に対する裕度をより精緻に評価した。

その結果を表5-2に示す。

### 添付資料-4.1.3 (96∕132) 補足①

評価部位	①圧力に よる応力 [MPa]	②外荷重 による応 力[MPa]	③許容値 [MPa]	<ul> <li>④外荷重に対</li> <li>する許容値</li> <li>[MPa]</li> <li>[③-①]</li> </ul>	⑤外荷重に対 する耐震裕度 [④/②]
スプレイライン用管台 (5,6)	247	2	406	159	79.50
逃がし弁用及び安全弁 用管台 (5,6)	242	1	406	164	164.00

表5-2 圧力による応力を除いた耐震裕度評価結果

(注)数値処理等の影響で、「①圧力による応力」と「②外荷重による応力」を足し合わせても、耐震バック チェック評価結果の「発生値」とならない場合がある。

スプレイライン用管台、逃がし弁用及び安全弁用管台(起因事象:小破断LOCAの 範囲)については、精緻化評価を実施したスプレイライン用管台(5,6)、逃がし弁用及び 安全弁用管台(5,6)の裕度が、いずれも次に耐震裕度の少ないスプレイライン用管台(4) の裕度を上回ったことから、総合評価においてはスプレイライン用管台(4)の耐震裕度を 採用した。また、加圧器(起因事象:大破断LOCA)については、サージ用管台(19,20) の耐震裕度を耐震裕度として採用した。

なお、サージ用管台(19,20)およびスプレイライン用管台(4)についても、耐震裕度の 精緻化が可能ではあるが、耐震バックチェック評価結果から求まる耐震裕度が十分ある (2以上)ため、クリフエッジの評価には影響しないと判断し、精緻化は実施していな い。 6. 一次冷却設備配管

(1)耐震バックチェックでの結果

一次冷却設備配管の耐震バックチェック評価結果について、表6-1に示す。

表6-1 耐震バックチェック評価結果

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度
配管本体	一次応力	176	342	1.94

(2)今回実施した詳細評価

耐震バックチェック評価結果について、発生値から地震以外による応力を分割し、地 震に対する裕度をより精緻に評価した。

その結果を表6-2に示す。

①地震以外に       評価部位     よる応力       [MPa]	①地震以外に	の地雪にトス	①��☆ば	④地震に対する	⑤地震に対す	
	②地長による 広力[MD_]	の計谷旭 「MD-1	許容値[MPa]	る耐震裕度		
	[MPa]	応刀[MPa]	[MF a]	[3-1]	[4/2]	
配管本体	43	134	342	299	2.23	

表6-2 地震以外による応力を除いた耐震裕度評価結果

(注)数値処理の影響で、「①地震以外による応力」と「②地震による応力」を足し合わせても、耐震バック チェック評価結果の「発生値」とならない場合がある。

総合評価においては、精緻化した評価結果を一次冷却設備配管の耐震裕度として用いた。

### 7. 主給水設備配管

(1)耐震バックチェックでの結果

主給水設備配管の耐震バックチェック評価結果について、表7-1に示す。

表7-1 耐震バックチェック評価結果

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度
配管本体	一次応力	232	380	1.63

(2)今回実施した詳細評価

耐震バックチェック評価結果について、発生値から地震以外による応力を分割し、地 震に対する裕度をより精緻に評価した。

その結果を表7-2に示す。

表 7 - 2	地震以外による応力を除いた耐震裕度評価結果

①地震以外に       評価部位     よる応力       [MPa]	①地震以外に	の地震に上ろ	③許茨値	④地震に対する	⑤地震に対す
	②地展によう 広力[MPa]	の印石池 「MPa]	許容値[MPa] る耐震裕度		
	[MPa]	ルいフノ[MFa]		[3-1]	[4/2]
配管本体	76	157	415 <sup>×1</sup>	339	2.15

※1許容値算出に際し、ミルシート値を使用した。

総合評価においては、精緻化した評価結果を主給水設備配管の耐震裕度として用いた。

<sup>(</sup>注)数値処理の影響で、「①地震以外による応力」と「②地震による応力」を足し合わせても、耐震バック チェック評価結果の「発生値」とならない場合がある。

### 補足② 蒸気発生器内部構造物の耐震裕度評価

1. 耐震バックチェックでの結果

蒸気発生器内部構造物の耐震バックチェック評価結果を表1に示す。

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度			
伝熱管	膜応力+ 曲げ応力	177	481	2.71			
管群外筒 支持金物	膜応力+ 曲げ応力	347	478	1.37			
湿分分離器 支持環	膜応力+ 曲げ応力	200	471	2.35			

表1 耐震バックチェック評価結果

2. 今回実施した詳細評価

総合評価では、耐震裕度が比較的少ない管群外筒支持金物についてより精緻に評価す るため、以下のように耐震バックチェック評価時と異なる解析条件を用いた評価を行っ た。

・管群外筒支持金物:FEMモデルを用いた解析を実施(参考1)
 その結果を表2に示す。

私2 所所不下守で及父した时 Ш柏木						
評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度		
管群外筒 支持金物	膜応力+ 曲げ応力	170	478	2.81		

表2 解析条件等を変更した評価結果

精緻化評価を実施した結果、管群外筒支持金物の耐震裕度は、湿分分離器支持環の裕 度を上回ったことから、総合評価においては湿分分離器支持環を蒸気発生器内部構造物 の耐震裕度として採用した。

なお、湿分分離器支持環についても、耐震裕度の精緻化が可能ではあるが、耐震バッ クチェック評価結果から求まる耐震裕度が十分ある(2以上)ため、クリフエッジの評 価には影響しないと判断し、精緻化は実施していない。

添付資料-4.1.3 (100/132) 補足②



総合評価では、管群外筒支持金物の耐震裕度をより精緻に評価するため、耐震バックチェックにて実施しているはり理論による評価に変えて、FEMモデルを用いた解析を実施した。FEMモデル図等を以下に示す。

管群外筒支持金物の形状、寸法、および荷重条件等は、耐震バックチェック評価条件と 同じとし、荷重は管群外筒支持金物と支持片との接触面に分布荷重として付加した。



なお、解析コードは耐震バックチェックで実績のある「ABAQUS」を使用した。

蒸気発生器(例)

管群外筒支持金物FEMモデル

FEM評価の結果、管群外筒支持金物に発生する応力は170MPa(許容値478MPa)となり、耐震裕度は2.81となった。

添付資料-4.1.3 (101/132) 補足③

補足③ 原子炉補機冷却水サージタンク耐震裕度評価

耐震バックチェックでの結果
 原子炉補機冷却水サージタンクの耐震バックチェック評価結果について、表1に示す。

表1 耐震バックチェック評価結果

評価部位	応力分類	発生值[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
支持脚	組合せ応力	177	255	1.44

2. 今回実施した詳細評価

構造強度評価について、以下の精緻化評価を実施した。

【精緻化評価】

- ・内容水量を公称容量の7.6m<sup>3</sup>から高警報水位容量の4.6 m<sup>3</sup>に変更した。
- ・評価温度を最高使用温度である 95℃から、通常運転時の原子炉補機冷却水冷却器の入口温度である 65℃に変更した。
- ・評価に用いる加速度を 1.2ZPA から ZPA に変更した。

以上の精緻化評価を実施した結果を表2に示す。

#### 表2 総合評価結果

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
支持脚	組合せ応力	136	270	1.98

総合評価では、精緻化評価を実施した支持脚の耐震裕度 1.98 を採用した。

### 補足④ 海水ポンプの耐震裕度評価

1. 耐震バックチェックでの結果

耐震バックチェックにおける海水ポンプの評価結果を以下の表 1,2 に示す。

表1 耐震バックチェック評価結果(構造強度)

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
電動機取合ボルト	引張応力	139	210	1.51

表2 而	「電バック	チェック	評価結果	(動的機能維持)
------	-------	------	------	----------

設備	評価位置	方向	発生値	許容値	耐震裕度
海水ポンプ	コラム生態	水平	9.0 G	10.0 G	1.11
「西小小~)	コノム儿姉	鉛直	0.44 G	1.0 G	2.27
	電動機下部		$2.6 \times 10^{4} \mathrm{N}$	$2.4 \times 10^{4}$ N	1 20
海水ポンプ電動機※	軸受荷重	_	2. 6 × 10 N	5.4×10 N	1.30
御小小ンノ电助機	電動機上部		$2.5 \times 10^{4} \mathrm{N}$	$E 6 \times 10^{4} N$	1 60
	軸受荷重	_	$3.3 \times 10$ N	5. 6 × 10 N	1.00

※耐震バックチェックにおいて、加速度評価を実施したが、機能確認済加速度を満足しなかったため、 JEAC4601-2008に基づき詳細評価を実施した。

2. 今回実施した詳細評価

構造強度評価および動的機能維持評価について、以下の精緻化評価を実施した。 【構造強度評価】

- ・時刻歴解析に準じる手法として、拡幅なしの床応答スペクトルを用いた。
- 【動的機能維持評価】
  - ・海水ポンプについて、JEAC4601-2008に規定される詳細評価を実施した。
  - ・海水ポンプ電動機軸受荷重の許容値について、耐震バックチェック時は、軸受部摺動に必要な油膜厚さ10µmに余裕を見て、15µmの油膜を確保できる許容荷重としていたが、実耐力を把握するという観点から、必要な油膜厚さ10µm以上を確保できる許容荷重とした。また、時刻歴解析に準じる手法として、拡幅なしの床応答スペクトルを用いた。

以上の精緻化評価を実施した結果を表 3,4 に示す。

	衣う 裕行	计计图 计侧标未	())用迫强度/	
評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
電動機取合ボルト	引張応力	126	210	1.66

表3 総合評価 評価結果(構造強度)

	双互 心口 叶 叫 印	一個相木(勁口加及	[HE小庄][J]/	
設備	評価位置	発生値	許容値	耐震裕度
海水ポンプ	ポンプ軸受面圧	1.1MPa	4.0MPa	3.63
電動機下部 軸受荷重		2. $3 \times 10^4$ N	4. $7 \times 10^4$ N	2.04
御小小シノ电動機	電動機上部 軸受荷重	3. $1 \times 10^4$ N	6. $3 \times 10^4$ N	2.03

表4 総合評価 評価結果(動的機能維持)

総合評価では、表 3,4 に示した構造強度評価結果および動的機能維持評価結果のうち、 最小裕度である電動機取合ボルトの耐震裕度 1.66 を採用した。

### 補足⑤ 大型表示装置盤の耐震裕度評価

1. 耐震バックチェックでの結果

大型表示装置盤の耐震バックチェック評価結果について、表1,2に示す。

表1 耐震バックチェック評価結果(構造強度)

評価部位	評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度
		引張応力	15	279	18.60
		圧縮応力	16	85	5.31
	般木体	曲げ応力	63	279	4.42
	盈平平	せん断応力	25	160	6.40
デスク盤		組合せ応力	0.42 [-]	1 [-]	2.38
		引張応力	62	361	5.82
	取付ボルト	せん断応力	29	277	9.55
		組合せ応力	62	361	5.82
		引張応力	31	279	9.00
		圧縮応力	36	117	3.25
	般大休	曲げ応力	147	279	1.89
	通本本	せん断応力	71	160	2.25
表示盤		組合せ応力	0.63 [-]	1 [-]	1.58
		引張応力	123	361	2.93
	取付ボルト	せん断応力	47	277	5.89
		組合せ応力	123	361	2.93

表2 耐震バックチェック評価結果(機能維持)

評価位置	方向	発生値	許容値	耐震裕度
舟设丁百 立7	<del>歌</del> 水平	3.10 G	8.00 G	2.58
山口口	鉛直	0.54 G	7.50 G	13.88

2. 今回実施した詳細評価

構造強度評価について、以下の精緻化評価を実施した。

【精緻化評価】

・時刻歴解析を実施した。

以上の精緻化評価を実施した結果を表3に示す。

評価部位	評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度
		引張応力	7	279	39.85
		圧縮応力	8	216	27.00
	般木休	曲げ応力	35	279	7.97
	渔个平	せん断応力	12	160	13.33
デスク盤		組合せ応力	0.16 [-]	1 [-]	6.25
		引張応力	28	361	12.89
	取付ボルト	せん断応力	32	277	8.65
		組合せ応力	28	361	12.89
		引張応力	16	279	17.43
		圧縮応力	21	117	5.57
	般大休	曲げ応力	71	279	3.92
		せん断応力	27	160	5.92
表示盤	組合せ応力	0.38 [-]	1 []	2.63	
		引張応力	81	361	4.45
	取付ボルト	せん断応力	31	277	8.93
		組合せ応力	81	361	4.45

表3 総合評価結果

構造強度評価を精緻化した耐震裕度が、機能維持評価の耐震裕度を上回ったことから、 総合評価では、機能維持評価の耐震裕度 2.58 を採用した。

なお、機能維持評価についても精緻化が可能ではあるが、耐震バックチェック評価結 果から求まる耐震裕度が十分ある(2以上)ため、クリフエッジの評価には影響しない と判断し、精緻化は実施していない。

### 補足⑥ 蓄電池架台の耐震裕度評価

1. 耐震バックチェックでの結果

蓄電池架台の耐震バックチェック評価結果について、表1に示す。

部材	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度
架台	組合せ応力	175	279	1.59
	引張応力	45	210	4.66
基礎ボルト	せん断応力	59	160	2.71
	組合せ応力	45	210	4.66

表1 耐震バックチェック評価結果

2. 今回実施した詳細評価

構造強度評価について、以下の精緻化評価を実施した。

【精緻化評価】

・ 架台の許容値算出の際、F\*値に JSME 設計・建設規格に定められる設計引張強さ Su を使用した。

以上の精緻化評価を実施した結果を表2に示す。

表2 総合評価結果

部材	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値 [MPa]	耐震裕度
架台	組合せ応力	175	399	2.28

蓄電池はアングル材で構成された架台で蓄電池本体が支持される構造となっており、 架台の基礎が崩壊し転倒する、もしくは架台の部材が破断することにより、蓄電池本体 が落下しない限り、機能は喪失しない。そこで、蓄電池架台の組合せ応力の評価基準値 1.5ft\*の算出にあたって、F\*値に JSME 設計・建設規格に定められる設計引張強さ Su を使用した。

【規格基準に基づく許容値】 F\*=min(1.2Sy, 0.7Su)=min(294, 280)=280 ft\*= F\*/1.5=186 1.5 ft\*=279 【今回使用した許容値】 ft\*= Su/1.5=400/1.5=266 1.5 ft\*=399 補足⑦ ミルシートを用いた許容値の算出等について

JSME 設計・建設規格に定められる設計降伏点 Sy、設計引張り強さ Su は、設計段階で の強度評価で用いる各材料の許容値として定義している数値である。一方、設備の実力評 価を実施するにあたっては、当該設備個有の素材の実強度が機械試験にて確認されている 場合、ミルシートに記載されるそれらの Sy、Su を許容値算出に適用することは問題ない と考える。

ミルシート記載値を許容値算出に適用する場合の方法は以下に示すとおりである。

(ミルシート記載値と規格値との差 $\delta$ を、許容値算出温度の規格Su値に足し合わせる。 Sy も同様。)

ミルシート記載値を用いて求めた Su 値 (=Su' T):

$$Su'_{T} = Su_{T} + \delta$$
  

$$Su_{T} = \frac{Su_{t1} - Su_{t2}}{t1 - t2} \times (T - t1) + Su_{t1}$$

$$\delta = Su_{t CMTR} - Su_{t}$$



ミルシート値を用いて規格基準より踏み込んだ許容値を用いた設備とその内容につい て以下の表に示す。

設備名
 許容値
 主給水設備配管
 0.9Su の算出にあたって、JSME 設計・建設規格に定められる設計引張強さ Su の代わりに実測値(ミルシート値)の引張強さσu を使用した。
 規格基準に基づく許容値
 0.9Su=0.9×423=380
 今回使用した許容値
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415
 0.9×462=415

規格基準より踏み込んだ許容値を用いた設備

添付資料−4.1.3 (109/132) 補足®

## 補足⑧ 建屋(燃料取扱棟、外周コンクリート壁を含む)の 耐震裕度評価について

- 1. 鉄筋コンクリート造耐震壁
  - 1.1 評価方針

原子炉建家および原子炉補助建家については、耐震バックチェックと同様の解析モデルを用いて、2.0×Ss による地震応答解析を実施し、鉄筋コンク リート造耐震壁のせん断ひずみが、(社)日本電気協会の「原子力発電所耐震 設計技術規程 JEAC4601-2008」(以下「JEAC4601-2008」という。)における鉄 筋コンクリート造耐震壁の終局点のせん断ひずみ(4.0×10<sup>-3</sup>)を超えないこと を確認する。

1.2 評価結果

原子炉建家の最大応答せん断ひずみは、1.68×10<sup>-3</sup>(X 方向、 12 部材)となっており、4.0×10<sup>-3</sup>を超えないことを確認している。

原子炉補助建家の最大応答せん断ひずみは、使用済み燃料ピット位置を含む部材(9、10、11部材)の 1.71×10<sup>-3</sup>(Y 方向、11部材)であり、4.0×10<sup>-3</sup>を超えないことを確認している。

- 2. 燃料取扱棟鉄骨部
  - 2.1 評価方針

原子炉補助建家の燃料取扱棟鉄骨部(ブレース構造)については、塑性率が JEAC4601-2008における許容限界を超えないことを確認する。

2.2 評価結果

2.0×Ss による最大応答値を原子炉補助建家の鉄骨部([7]、[8]部材)のス ケルトンカーブ上にプロットしたものを第 2.2-1 図に、燃料取扱棟鉄骨部の 塑性率を第 2.2-1 表に示す。ブレース構造の塑性率が許容値を超えないこと を確認している。

添付資料-4.1.3 (110/132) 補足⑧



## 第2.2-1 図 最大応答値(燃料取扱棟鉄骨部)

添付資料-4.1.3 (111/132) 補足⑧

	X方向		Y方向		
即树留万	塑性率*1	許容值 <sup>※2</sup>	塑性率*1	許容值 <sup>※2</sup>	
7	1以下	4	1.99	4	
8	1以下	4	1.18	4	

第2.2-1表 燃料取扱棟鉄骨部の塑性率

※1: 塑性率  $\mu = \delta_{max} / \delta_{y}$   $\delta_{max}$ : 最大応答変位,  $\delta_{y}$ : 降伏変位

※2: JEAC4601-2008に基づく鉄骨架構の塑性率に関する許容限界

- 3. 燃料取扱棟屋根鉄骨部
  - 3.1 評価方針

局所的に発生する応答の影響として、スパンが長く、鉛直地震動による影響が大きい燃料取扱棟屋根鉄骨部(トラス梁)について、波及的影響の観点から、2.0×Ss での水平地震力と鉛直地震力を同時に考慮し、部材の塑性率が 許容値を超えないことを確認する。

3.2 評価概要

屋根鉄骨部(トラス梁)を構成する部材を対象とする評価にあたっては、燃料取扱棟の EL+32.2mより上部を対象に、トラスの上下弦材および柱を梁要素に、トラスの腹材(斜材、束材)およびブレースをトラス要素に、壁および 屋根を平面応力要素に置換した3次元モデル(線形)を用いている。

Ss による地震時応力は、モデル下端(EL+32.2m)に、Ss による質点系モデ ルの地震応答解析結果から得られる同位置(質点 10)の応答波を水平(Y 方向) および鉛直方向に入力した地震応答解析によりそれぞれ求め、組合せ係数法 (組合せ係数 0.4)により組合せて評価している。

2.0×Ss による地震時応力は、Ss による水平地震時応力および鉛直地震時 応力に対して、Ss、2.0×Ss による質点系モデルの地震応答解析により得ら れる鉄骨脚部位置(質点 10、Y 方向)での最大応答加速度の比率を乗じたうえ で、組合せ係数法(組合せ係数 0.4)により組合せて評価している。

解析モデルを第3.2-1図に、応力の組合せを第3.2-1表に示す。

また、Ssによる評価結果を第3.2-2表に示す。

3.3 評価結果

鉄骨脚部位置における最大応答加速度の比率を第 3.3-1 表に、2.0×Ss に よる評価結果を第 3.3-2 表に示す。屋根鉄骨部(トラス梁)の塑性率が許容値 を超えないことを確認している。

添付資料-4.1.3 (113/132) 補足⑧



第3.2-1図 応力解析モデル(燃料取扱棟屋根鉄骨部)

ケース	応力の組合せケース <sup>※</sup>
1	$GP + S_{SH} + 0.4 \times S_{SV}$
2	$GP + 0.4 \times S_{SH} + S_{SV}$
3	$GP - S_{SH} + 0.4 \times S_{SV}$
4	$GP - 0.4 \times S_{SH} + S_{SV}$
5	$GP + S_{SH} - 0.4 \times S_{SV}$
6	$GP + 0.4 \times S_{SH} - S_{SV}$
7	$GP - S_{SH} - 0.4 \times S_{SV}$
8	$GP - 0.4 \times S_{SH} - S_{SV}$

第3.2-1表 応力の組合せ(燃料取扱棟屋根鉄骨部)

※ GP : 固定・積載荷重による応力

S<sub>SH</sub> :水平地震力による応力

S<sub>SV</sub>:鉛直地震力による応力

部材	発生応力度 <sup>**1</sup> (N/mm <sup>2</sup> )			発生	主応力比 <sup>※2</sup>	жа ыц. <del>да</del> %3	許容値 <sup>※4</sup>
					評価式	型性率	
上弦材	軸力 (圧縮)	σ <sub>c</sub>	15.8	0. 32	$\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}} + \frac{c_{\rm c}\sigma_{\rm b}}{f_{\rm b}}$	1以下	4
	曲げ	$_{\rm c}\sigma$ $_{\rm b}$	100.0				
下弦材	軸力 (引張)	$\sigma_{\rm t}$	104.6	0.77	$\frac{\sigma_{\rm t} + \sigma_{\rm b}}{f_{\rm t}}$	1以下	4
	曲げ	$_{t}\sigma_{b}$	170.8				
斜材	軸力 (圧縮)	σ <sub>c</sub>	212.3	0.91	$\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}}$	1以下	3.11
束材	軸力 (圧縮)	σ <sub>c</sub>	225.1	0.89	$\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}}$	1以下	4

第3.2-2表 Ssによる燃料取扱棟屋根鉄骨部の塑性率

※1:第3.2-1表に示す全ケースのうち、発生応力比が最大となるものを 記載しており、曲げによる発生応力度は発生曲げモーメントを塑性 断面係数で除して算定(位置は第3.2-1図にO印で示す)

※2:鋼材の材料強度(F値の1.1倍)をもとに、(社)日本建築学会「鋼構造 設計規準-許容応力度設計法-」に基づき、弦材については軸力と 曲げを、腹材(斜材、束材)については軸力を受ける場合の評価式に より算定

許容引張応力度  $f_t = 357.5 \text{ N/mm}^2$ 

許容圧縮応力度  $f_c = 351.5 \text{ N/mm}^2$ (上弦材)、232.7 N/mm<sup>2</sup>(斜材)、 251.8 N/mm<sup>2</sup>(束材)

許容曲げ応力度 f<sub>b</sub> = 357.5 N/mm<sup>2</sup>

※3:エネルギーー定則に基づき発生応力比Rに対応した塑性率μを算定



※4: JEAC4601-2008に基づく鉄骨架構の塑性率に関する許容限界

	質点*	最大応答加证	下卒	
	番号	Ss	2.0×Ss	
水平(Y方向)	(10)	14.77	29.16	1.97
鉛直	(10)	3.57	7.14	2.00

## 第3.3-1表 Ss、2.0×Ssによる鉄骨脚部位置における最大応答加速度の比率

※原子炉補助建家(質点系モデル)での質点番号

部材	発生応力度 <sup>※1</sup> (N/mm <sup>2</sup> )			発生応力比 <sup>※2</sup>		жа ың. <del>да</del> %3	
					評価式	型性举	計谷值
上弦材	軸力 (圧縮)	$\sigma_{\rm c}$	30.1	0.61	$\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}} + \frac{\sigma_{\rm b}}{f_{\rm b}}$	1以下	4
	曲げ	$_{c}\sigma_{b}$	187.9				
下弦材	軸力 (引張)	$\sigma$ t	208.1	1.45	$\frac{\sigma_{t} + \sigma_{b}}{f_{t}}$	1.56	4
	曲げ	$_{t}\sigma$ $_{b}$	311.0				
斜材	 軸力 (圧縮)	σ <sub>c</sub>	419.0	1.80	$\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}}$	2.13	3.11
束材	軸力 (圧縮)	σ <sub>c</sub>	424.6	1.69	$\frac{\sigma_{\rm c}}{f_{\rm c}}$	1.93	4

第3.3-2表 2.0×Ss による燃料取扱棟屋根鉄骨部の塑性率

※1:第3.2-1表に示す全ケースのうち、発生応力比が最大となるものを 記載しており、曲げによる発生応力度は発生曲げモーメントを塑性 断面係数で除して算定(位置は第3.2-1図にO印で示す)

※2:鋼材の材料強度(F値の1.1倍)をもとに、(社)日本建築学会「鋼構造 設計規準-許容応力度設計法-」に基づき、弦材については軸力と 曲げを、腹材(斜材、束材)については軸力を受ける場合の評価式に より算定

許容引張応力度  $f_t = 357.5 \text{ N/mm}^2$ 

許容圧縮応力度  $f_c = 351.5 \text{ N/mm}^2$ (上弦材)、232.7 N/mm<sup>2</sup>(斜材)、 251.8 N/mm<sup>2</sup>(束材)

許容曲げ応力度 f<sub>b</sub> = 357.5 N/mm<sup>2</sup>

※3:エネルギーー定則に基づき発生応力比Rに対応した塑性率μを算定



※4: JEAC4601-2008に基づく鉄骨架構の塑性率に関する許容限界

- 4. 外周コンクリート壁ドーム部
  - 4.1 評価方針

局所的に発生する応答の影響として、鉛直地震動による影響が大きい外周 コンクリート壁上部の半球型ドーム部について、波及的影響の観点から、 2.0×Ss での水平地震力と鉛直地震力を同時に考慮し、鉄筋コンクリート部 材の発生軸力および曲げモーメントに対し評価した必要鉄筋量ならびに発生 面内せん断力に対する必要鉄筋量の総和が設計配筋量を超えないことを確認 する。

4.2 評価概要

外周コンクリート壁上部の半球型ドーム部を対象とする評価にあたっては、 外周コンクリート壁の底部 EL. +19.95m を固定とした 3 次元シェルモデル(線 形)を用いている。

Ss による地震時応力は、Ss による質点系モデルの地震応答解析により得られる水平方向の応答せん断力と、鉛直方向の応答軸力を荷重とした、水平および鉛直方向の応力解析によりそれぞれ求め、組合せ係数法(組合せ係数 0.4)により組合せて評価している。

2.0×Ss による地震時応力は、Ss による水平地震時応力および鉛直地震時 応力に対して、Ss、2.0×Ss による質点系モデルの地震応答解析により得ら れるドーム部における最大応答せん断力および最大応答軸力の比率を乗じた うえで、組合せ係数法(組合せ係数 0.4)により組合せて評価している。

解析モデルを第4.2-1図に、応力の組合せを第4.2-1表に示す。

また、Ss による評価結果を面外せん断に対する評価とあわせて第4.2-2表に示す。

4.3 評価結果

ドーム部における最大応答せん断力および最大応答軸力の比率を第 4.3-1 表に、2.0×Ss による評価結果を面外せん断に対する評価とあわせて第 4.3-2 表に示す。鉄筋コンクリート部材の発生応力に対する必要鉄筋量が設計配 筋量を超えないことを確認している。

添付資料−4.1.3 (119/132) 補足⑧



# 第4.2-1図 応力解析モデル(外周コンクリート壁ドーム部)
ケース	応力の組合せケース*
1	$GP + S_{SH} + 0.4 \times S_{SV}$
2	$GP + S_{SH} - 0.4 \times S_{SV}$
3	$GP + 0.4 \times S_{SH} + S_{SV}$
4	$GP + 0.4 \times S_{SH} - S_{SV}$

第4.2-1 表 応力の組合せ(外周コンクリート壁ドーム部)

※ GP : 固定・積載荷重による応力

S<sub>SH</sub>:水平地震力(X方向とY方向の包絡値)による応力

Ssv : 鉛直地震力(下向きを+)による応力

第4.2-2表(1) Ss による半球型ドーム部の評価結果(必要鉄筋量)

部位 <sup>※1</sup>		①必要鉄筋量 <sup>**2</sup> (mm <sup>2</sup> /m)	②設計配筋量 (mm <sup>2</sup> /m)	1)/2
EL+60.830m	横筋方向	1682	2580	0.65
$\sim$ 58.388m	縦筋方向	1131	2580	0.44

- ※1:第4.2-1表に示す全ケースのうち、設計配筋量に対する必要鉄筋量の比率が最大となる部位に ついて記載
- ※2:必要鉄筋量は、(社)日本建築学会の「原子炉建屋構造設計指針・同解説」に基づき、発生軸 カN+発生曲げモーメントMに対し曲げ終局強度式で評価した必要鉄筋量ならびに発生面内せん 断力Qに対し鉄筋のみで負担する全補強式で評価した必要鉄筋量の和

# 第4.2-2表(2) Ss による半球型ドーム部の評価結果(面外せん断応力度)

部位 <sup>※1</sup>		①発生応力度 <sup>**2</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	②許容値 <sup>※3</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	1)/2
EL+76.923m	横筋方向	0.005	1.02	0.00
$\sim$ 76.766m	縦筋方向	0.050	1.02	0.05

※1:第4.2-1表に示す全ケースのうち、許容値に対する発生応力度の比率が最大となる部位につい て記載

※2:発生面外せん断応力度

※3:(社)日本建築学会の「原子炉建屋構造設計指針・同解説」に基づくコンクリートの許容せん 断応力度

☆ <b>7++</b> -亚日※1	最大応答せん断	最大応答せん断力 <sup>※2</sup> (×10 <sup>3</sup> kN)		
部材金万	Ss	2.0×S s	比举	
1	5.1	7.7	1.51	
2	17.0	23.6	1.39	
3	30.0	41.4	1.38	
4	43.4	60.2	1.39	
5	55.8	79.2	1.42	

第4.3-1表(1) Ss、2.0×Ssによるドーム部における最大応答せん断力の比率

※1:原子炉建家(質点系モデル)での部材番号

※2:X方向、Y方向のうち最大となる応答せん断力

第4.3-1表(2) Ss、2.0×Ssによるドーム部における最大応答軸力の比率

如++	最大応答軸ナ	比索	
即的金万	Ss	2.0×S s	比平
1	4.1	8.2	2.00
2	8.8	17.5	2.00
3	14.2	28.4	2.00
4	20.3	40.5	2.00
5	27.0	54.1	2.00

※1:原子炉建家(質点系モデル)での部材番号

部位 <sup>※1</sup>		①必要鉄筋量 <sup>※2</sup> (mm <sup>2</sup> /m)	②設計配筋量 (mm <sup>2</sup> /m)	1)/2
EL+60.830m	横筋方向	2499	2580	0.97
$\sim$ 58.388m	縦筋方向	1830	2580	0.71

第4.3-2表(1) 2.0×Ss による半球型ドーム部の評価結果(必要鉄筋量)

# 第4.3-2表(2) 2.0×Ssによる半球型ドーム部の評価結果(面外せん断応力度)

部位 <sup>※1</sup>		①発生応力度 <sup>**2</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	②許容値 <sup>※3</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	1)/2
EL+76.923m	横筋方向	0.008	1.02	0.01
$\sim$ 76.766m	縦筋方向	0.087	1.02	0.09

※1:第4.2-1表に示す全ケースのうち、許容値に対する発生応力度の比率が最大となる部位につい て記載

※2:発生面外せん断応力度

※3:(社)日本建築学会の「原子炉建屋構造設計指針・同解説」に基づくコンクリートの許容せん 断応力度

<sup>※1:</sup>第4.2-1表に示す全ケースのうち、設計配筋量に対する必要鉄筋量の比率が最大となる部位に ついて記載

<sup>※2:</sup>必要鉄筋量は、(社)日本建築学会の「原子炉建屋構造設計指針・同解説」に基づき、発生軸 カN+発生曲げモーメントMに対し曲げ終局強度式で評価した必要鉄筋量ならびに発生面内せん 断力Qに対し鉄筋のみで負担する全補強式で評価した必要鉄筋量の和

### 補足⑨ 動的機能維持確認について

#### 1. 概要

タービン動補助給水ポンプ(駆動用タービン含む)、電動補助給水ポンプ、高圧注入ポ ンプ(原動機含む)、充てんポンプ(原動機含む)、燃料取替用水タンクポンプ、非常用予 備発電装置機関本体、一般弁、主蒸気逃がし弁について、耐震バックチェックでは各設備 の応答加速度が機能維持確認済加速度を下回っていることを確認しているが、総合評価に おいては耐震裕度をより精緻に求めるため、JEAC4601-2008 に規定される詳細評価を行 った。その結果を以下の表に示す。

設備	評価部位※1	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	耐震裕度
タービン動補助給水ポンプ (駆動用タービン含む)	弁箱	12	58	4.83
電動補助給水ポンプ	基礎ボルト	23	210	9.13
高圧注入ポンプ	軸	46	760	16.52
高圧注入ポンプ用原動機	負荷側軸受	$7,030^{2}$	49, 000 <sup>**2</sup>	6.97
充てんポンプ	クランク軸 軸受	85, 800 <sup>%2</sup>	341, 000 <sup>%2</sup>	3.97
充てんポンプ用原動機	フレーム	16	59	3. 68
燃料取替用水タンクポンプ	軸	13	401	30.84
非常用予備発電装置機関本 体	サンプタンク	84	264	3.14
一般弁	弁本体	98	220	2.24
主蒸気逃がし弁	弁本体	57	304	5.33

動的機能維持詳細評価結果

※1 最小裕度部位を示す。

※2 軸受にかかる荷重[N]を示す。

なお、主蒸気隔離弁操作用電磁弁については、耐震バックチェックおよび総合評価では 「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に規定される機能確認済加速度(水 平方向 2.2G、鉛直方向 2.0G)を用いず、独立行政法人 原子力安全基盤機構「平成 19 年度 原子力施設の耐震性評価技術に関する試験及び調査 機器耐力その4(弁)に係る 報告書」にて機能維持が確認された値(水平方向 6.1G、鉛直方向 3.4G)を許容値として 用いた。また、非常用予備発電装置ガバナについて、総合評価では「原子力発電所耐震設 計技術規程 JEAC4601-2008」に規定される機能確認済加速度(水平方向 1.8G、鉛直方向 1.0G)を用いず、独立行政法人 原子力安全基盤機構「平成 22 年度 耐震機能限界試験 (非常用ディーゼル発電機)ガバナ振動台加振試験」にて機能維持が確認された値(水平 方向 4.0G、鉛直方向 2.0G)を許容値として用いた。 2. タービン動補助給水ポンプの耐震裕度評価

(1)耐震バックチェックでの結果

耐震バックチェックにおけるタービン動補助給水ポンプの評価結果を以下の表2-1,2に示す。

表2-1 耐震バックチェック評価結果(構造強度)

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
ポンプ取付ボルト	引張応力	31	148	4.77

	河伍位署	卡向	応答加速度	機能確認済	耐震		
章文·[/用	計11111/1111111111111111111111111111111		[G]	加速度[G]	裕度		
タービン動補助公水ポンプ	ポンプ	水平	0.86	1.4	1.62		
クービン動桶的和水ホンク	軸位置	鉛直	0.37	1.0	2.70		
タービン動補助給水ポンプ	タービン	水平	0.86	1.0	1.16		
駆動用タービン	重心位置	鉛直	0.37	1.0	2.70		

表2-2 耐震バックチェック評価結果(動的機能維持)

(2)今回実施した詳細評価

構造強度および動的機能維持評価のうち、耐震裕度が少ない動的機能維持について、 JEAC4601-2008に規定される詳細評価を実施した。

その結果を表2-3に示す。

設備	評価部位	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	耐震裕度
タービン動補助給水ポン プおよび駆動用タービン	弁箱	12	58	4.83

表 2-3 動的機能維持詳細評価結果

詳細評価を実施したタービン動補助給水ポンプ(駆動用タービン含む)の動的機能 維持の耐震裕度は、タービン動補助給水ポンプの構造強度の裕度を上回ったことから、 総合評価においてはタービン動補助給水ポンプの構造強度の裕度をタービン動補助給 水ポンプの耐震裕度として採用した。

なお、タービン動補助給水ポンプの構造強度についても耐震裕度の精緻化が可能と 考えるが、耐震バックチェック評価結果から求まる耐震裕度が十分ある(2以上)た め、クリフエッジの評価には影響しないと判断し、精緻化は実施していない。

### 3. 電動補助給水ポンプの耐震裕度評価

(1)耐震バックチェックでの結果

耐震バックチェックにおける電動補助給水ポンプの評価結果を以下の表3-1,2 に示す。

表3-1 耐震バックチェック評価結果(構造強度)

評価部位	応力分類	発生值[MPa]	評価基準值[MPa]	耐震裕度
基礎ボルト	引張応力	23	210	9.13

<b>公日 日本 前派 シンプエンプロ 国府水 (5月)</b> (6日本117)							
乳 (告	亚伍克墨	七百	応答加速度	機能確認済	耐震		
<b>百文</b> 小用	計៕业里	刀间	[G]	加速度[G]	裕度		
電動補助給水ポンプ	ポンプ	水平	0.86	1.4	1.62		
电動補助和水ホンク	軸位置	鉛直	0.37	1.0	2.70		

原動機

軸受部

表3-2 耐震バックチェック評価結果(動的機能維持)

(2)今回実施した詳細評価

電動補助給水ポンプ用原動機

構造強度および動的機能維持評価のうち、耐震裕度が少ない電動補助給水ポンプの 動的機能維持について、JEAC4601-2008 に規定される動的機能維持の詳細評価を実 施した。

水平

鉛直

0.86

0.37

2.6

1.0

3.02

2.70

その結果を表3-3に示す。

P			94 HB (94) H (4	- /
設備	評価部位	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	耐震裕度
電動補助給水ポンプ	基礎ボルト	23	210	9.13

表3-3 動的機能維持詳細評価結果(電動補助給水ポンプ)

以上より、総合評価においては電動補助給水ポンプ用原動機の動的機能維持(鉛直 方向)を電動補助給水ポンプの耐震裕度として採用した。

なお、電動補助給水ポンプ用原動機の動的機能維持(鉛直方向)についても耐震裕 度の精緻化が可能と考えるが、耐震バックチェック評価結果から求まる耐震裕度が十 分あるため、クリフエッジの評価には影響しないと判断し、精緻化は実施していない。

4. 高圧注入ポンプの耐震裕度評価

(1)耐震バックチェックでの結果

耐震バックチェックにおける高圧注入ポンプの評価結果を以下の表4-1,2に示 す。

表4-1 耐震バックチェック評価結果(構造強度)

評価部位	応力分類	発生值[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
原動機取付ボルト	引張応力	56	210	3.75

表 4 - 2	耐震ノ	ベックチェッ	・ク評価結	皆果(動的機能	維持)
売借		亚伍台墨	七百	応答加速度	機能確認済

四/曲	亚価位置	卡向	心谷加速度	機能確認済	耐震
1又1/用	叶间红色	刀间	[G]	加速度[G]	裕度
高圧注入ポンプ	ポンプ	水平	1.31	1.4	1.06
	軸位置	鉛直	0.57	1.0	1.75
<b>宣に注入ポンプ田酉動機</b>	原動機	水平	1.43	2.6	1.81
尚庄住八小ンノ用原動機	軸受部	鉛直	0.57	1.0	1.75

(2)今回実施した詳細評価

構造強度および動的機能維持評価のうち、耐震裕度が少ない高圧注入ポンプおよび 高圧注入ポンプ用原動機の動的機能維持について、JEAC4601-2008 に規定される動 的機能維持の詳細評価を実施した。

その結果を表4-3に示す。

表4-3 動的機能維持詳細評価結果

設備	評価部位	評価値	許容値	耐震裕度			
高圧注入ポンプ 軸		46[MPa]	760[MPa]	16.52			
高圧注入ポンプ用原動機	負荷側軸受	7,030[N]	49,000[N]	6.97			

以上より、総合評価においては高圧注入ポンプの構造強度を高圧注入ポンプの耐震 裕度として採用した。

なお、高圧注入ポンプの構造強度についても耐震裕度の精緻化が可能と考えるが、 耐震バックチェック評価結果から求まる耐震裕度が十分あるため、クリフエッジの評 価には影響しないと判断し、精緻化は実施していない。

5. 充てんポンプの耐震裕度評価

(1)耐震バックチェックでの結果

耐震バックチェックにおける充てんポンプの評価結果を以下の表5-1,2に示す。

表5-1 耐震バックチェック評価結果(構造強度)

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
基礎ボルト	引張応力	88	210	2.38

表 5 - 2	2 而	「震バッ	クチェ	ック評価結果	(動的機能維持)
---------	-----	------	-----	--------	----------

	亚伍卢墨	七百	応答加速度	機能確認済	耐震
設通	計៕业里	刀凹	[G]	加速度[G]	裕度
充てんポンプ	ポンプ	水平	1.57	1.6	1.01
	重心位置	鉛直	0.57	1.0	1.75
充てんポンプ用原動機	原動機	水平	1.57	4.7	2.99
	軸受部	鉛直	0. 57	1.0	1.75

(2)今回実施した詳細評価

構造強度および動的機能維持評価のうち、耐震裕度が少ない充てんポンプおよび充 てんポンプ用原動機の動的機能維持について、JEAC4601-2008 に規定される詳細評 価を実施した。

その結果を表5-3に示す。

設備	評価部位	評価値	許容値	耐震裕度
充てんポンプ	クランク軸 軸受	85,800[N]	341,000[N]	3.97
充てんポンプ用原動機	フレーム	16[MPa]	59[MPa]	3. 68

表 5-3 動的機能維持詳細評価結果

詳細評価を実施した充てんポンプおよび充てんポンプ用原動機の動的機能維持の耐 震裕度は、充てんポンプの構造強度の裕度を上回ったことから、総合評価においては 充てんポンプの構造強度の裕度を充てんポンプの耐震裕度として採用した。

なお、充てんポンプの構造強度についても耐震裕度の精緻化が可能と考えるが、耐 震バックチェック評価結果から求まる耐震裕度が十分あるため、クリフエッジの評価 には影響しないと判断し、精緻化は実施していない。 6. 燃料取替用水タンクポンプの耐震裕度評価

(1)耐震バックチェックでの結果

耐震バックチェックにおける燃料取替用水タンクポンプの評価結果を以下の表6-1,2に示す。

表6-1 耐震バックチェック評価結果(構造強度)

評価部位	応力分類	発生值[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
ポンプ取付ボルト	引張応力	13	195	15.00

衣0 <sup>-2</sup> 耐晨パックノエック計画福木(動的機能維持)							
設備	評価	十百	応答加速度	機能確認済	耐震		
設備	位置	刀凹	[G]	加速度[G]	裕度		
燃料版装田水タンカポンプ	ポンプ	水平	1.39	1.4	1.00		
燃料取替用水ダングホンノ	軸位置	鉛直	0.49	1.0	2.04		
燃料版装田水タンクポンプ田原動機	原動機	水平	1.39	4.7	3.38		
旅村収省用小クマク小マノ用原動機	軸受部	鉛直	0. 49	1.0	2.04		

表6-2 耐震バックチェック評価結果(動的機能維持)

(2)今回実施した詳細評価

構造強度および動的機能維持評価のうち、耐震裕度が少ない燃料取替用水タンクポンプの動的機能維持について、JEAC4601-2008に規定される詳細評価を実施した。 その結果を表6-3に示す。

設備	評価部位	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	耐震裕度
燃料取替用水タンクポンプ	車由	13	401	30.84

表6-3 動的機能維持詳細評価結果

詳細評価を実施した燃料取替用水タンクポンプの動的機能維持の耐震裕度は、燃料 取替用水タンクポンプ用原動機の動的機能維持の裕度を上回ったことから、総合評価 においては燃料取替用水タンクポンプ用原動機の動的機能維持の裕度を燃料取替用水 タンクポンプの耐震裕度として採用した。

なお、燃料取替用水タンクポンプ用原動機の動的機能維持についても耐震裕度の精 緻化が可能と考えるが、耐震バックチェック評価結果から求まる耐震裕度が十分ある (2以上)ため、クリフエッジの評価には影響しないと判断し、精緻化は実施してい ない。 7. 非常用予備発電装置機関本体の耐震裕度評価

(1)耐震バックチェックでの結果

耐震バックチェックにおける非常用予備発電装置機関本体の評価結果を以下の表7 -1,2に示す。

表7-1 耐震バックチェック評価結果(構造強度)

評価部位	応力分類	発生値[MPa]	評価基準値[MPa]	耐震裕度
基礎ボルト	組合せ応力	69	298	4.31

衣/ - Z					
乳供	評価	七百	応答加速度	機能確認済	耐震
ī又 /用	位置	[G]	加速度[G]	裕度	
非常用予備恐雪壮置機間大休	機関重	水平	0.86	1.7	1.97
<b>开市</b> 用了 哺先 电 表 直 做 岗 本 体	心位置	鉛直	0.37	1.0	2.70

表7-2 耐震バックチェック評価結果(動的機能維持)

(2)今回実施した詳細評価

構造強度および動的機能維持評価のうち、耐震裕度が少ない非常用予備発電装置機 関本体の動的機能維持について、JEAC4601-2008に規定される詳細評価を実施した。 その結果を表7-3に示す。

設備	評価部位	評価値 [MPa]	許容値 [MPa]	耐震裕度
非常用予備発電装置 機関本体	サンプ タンク	84	264	3.14

表7-3 動的機能維持詳細評価結果

総合評価においては詳細評価を実施した非常用予備発電装置機関本体の動的機能維持の裕度を非常用予備発電装置機関本体の耐震裕度として採用した。

8. 一般弁

(1)耐震バックチェックでの結果

耐震バックチェックにおける一般弁の評価結果を以下の表8-1に示す。 なお、一般弁の厚さは配管本体よりも厚く、配管の耐震裕度よりも大きいことから、 構造強度は、配管の耐震裕度で代表できると考える。

表8-1 耐震バックチェック評価結果(動的機能維持)

設備	評価位置	方向	応答加速度 [G]	機能確認済 加速度[G]	耐震 裕度
一般弁	弁駆動部	水平	5.84	6.0	1.02
		鉛直	0.63	6.0	9.52

(2)今回実施した詳細評価

一般弁について、JEAC4601-2008に規定される動的機能維持の詳細評価を実施した。 その結果を表8-2に示す。

衣o 2 新成配框的杆幅时间相不					
評価部位	評価値	許容値	型晶态电		
	[MPa]	[MPa]	顺辰俗皮		
弁本体*	98	220	2.24		

表 8-2 動的機能維持詳細評価結果

※ 構造強度上の最弱部位

一般弁については、この動的機能維持の詳細評価の結果を採用した。

- 9. 主蒸気逃がし弁の耐震裕度評価
  - (1)耐震バックチェックでの結果

耐震バックチェックにおける主蒸気逃がし弁の評価結果を以下の表9-1に示す。 なお、主蒸気逃がし弁の厚さは配管本体よりも厚く、配管の耐震裕度よりも大きい ことから、構造強度は、配管の耐震裕度で代表できると考える。

表9-1 耐震バックチェック評価結果(動的機能維持)

設備	評価位置	方向	応答加速度 [G]	機能確認済 加速度[G]	耐震 裕度
主蒸気逃がし弁	弁駆動部	水平	4.18	6.0	1.43
		鉛直	0.89	6.0	6.74

(2)今回実施した詳細評価

主蒸気逃がし弁について、JEAC4601-2008 に規定される動的機能維持の詳細評価を 実施した。

その結果を表9-2に示す。

	~						
	款 (正立) (古	評価値	許容値	計画が再			
計平1曲音均1立。	[MPa]	[MPa]	顺辰俗皮				
	弁本体*	57	304	5.33			

表 9-2 動的機能維持詳細評価結果

※ 構造強度上の最弱部位

主蒸気逃がし弁については、この動的機能維持の詳細評価の結果を採用した。