


伊方発電所 3 号機第 1 8 回定検状況報告（No.2）

項目	内 容
主要工程	機器点検中（燃料取出中）
主要機器の 点検状況	・機械設備 タービン、ポンプ、熱交換器等の各機器点検中 ・電気、計装設備 発電機、電動機、計装品等の各機器点検中
今定検の 主要工事	・ 1 次系弁取替工事 弁の取替作業は完了 今後、定検工程の進捗にあわせて通水検査等を実施予定

伊方 3 号機第 1 8 回定検工程表（予定）




次回報告は、1 2 月 1 0 日の予定

(添付)

定検状況写真



1次系弁取替工事（溶接）作業状況（原子炉格納容器内 11月10日撮影）



熱交換器の点検（スチームコンバータ*加熱管の取出）作業状況（タービン建屋内 10月29日撮影）

※：純水を2次系の蒸気（放射性物質を含まない）で沸騰させ、プラント補助設備（空調設備、洗濯設備など）を運転するための補助蒸気を供給する設備。