


令和 7 年 12 月 10 日
四国電力株式会社

伊方発電所 3 号機第 18 回定検状況報告 (No.3)


項目	内 容
主要工程	<ul style="list-style-type: none">・燃料装荷作業完了（11月28日～11月30日）・原子炉容器復旧作業完了（12月2日～12月8日）
主要機器の点検状況	<ul style="list-style-type: none">・機械設備 非常用ディーゼル発電機等の各機器点検中および各種試験実施中・電気、計装設備 電動機、計装品等の各機器点検完了し、各種試験実施中
今定検の主要工事	<ul style="list-style-type: none">・1次系弁取替工事 工事完了

伊方 3 号機第 18 回定検工程表（予定）



(添付)

定検状況写真



燃料装荷作業状況（原子炉格納容器内 11月29日撮影）



原子炉容器上蓋吊込み作業状況（原子炉格納容器内 12月2日撮影）